

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	1

Izračunati proizvodnost i odrediti potreban broj mašina za obradu sljubnica kao i mašina za poprečno i uzdužno spajanje

- Polazni podaci
    - Usvajaju se jedne suve makaze po svakoj proračunatoj sušari
    - Količina koja dolazi na obradu sljubnica  $M_{lj}^{IV} = 11763.66 \text{m}^3$
    - Količina koja dolazi na spajanje  $M_{lj}^V = 10664.57 \text{m}^3$
    - Broj radnih dana godišnje  $b = 260$  dana
    - Broj smena  $c = 2$  smene
  - Format i konstrukcija ploče
    - Dimenzije ploče sa nadmerom  $2300 \times 1300 \text{ mm}$
    - Dimenzije ploče bez nadmere  $2200 \times 1220 \text{ mm}$
  - Dimenzije listova furnira za spoljašnje i unutrašnje sojeve (S+U+S)
    - $1,1+1,1+1,1 \text{ mm}$
    - $1,4+2,6+1,4 \text{ mm}$
    - $1,6+3,2+1,6 \text{ mm}$
  - Proračun
1. Proizvodnost i broj mašina za obradu ljubnica
    - 1.1. Srednja proizvodnost

$$E_s = N' \times q \\ E_s = 478,702 \times 0,0555$$

$$E_s = 26,56 \frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$$

$$q = 0,2 \times 0,15 \times 1,85$$

$$q = 0,0555 \text{ m}^3$$

$$N' = \frac{T \times V \times k_1 \times k_2}{2 \times L_s}$$

$$N' = \frac{450 \times 6 \times 0,8 \times 0,82}{2 \times 1,85}$$

$$N' = 478,702 \frac{\text{kom}}{\text{sm}}$$

$E_s$  – Srednja proizvodnost ( $\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$ )

$N'$  – broj paketa koji se obradi u jednoj smeni ( $\frac{\text{kom}}{\text{sm}}$ )

$q$  – zapremina jednog paketa ( $\text{m}^3$ )

$0,2$  – širina paketa furnira (m)

$0,15$  – ukupna debljina paketa furnira (m)

$1,85$  – prosečna dužina paketa furnira (m)

$T$  – radno vreme smene (min)

$V$  – brzina pomera u radnom hodu 6 ( $\frac{\text{m}}{\text{min}}$ )

$k_1$  – koeficijent iskorišćenja radnog vremena

$k_2$  – koeficijent zapunjenoosti mašine

$L_s$  – srednja dužina jednog paketa (m)

### 1.2. Broj mašina za obradu sljubnica

$$N = \frac{M_{lj}^{IV}}{E_s \times b \times c}$$

$$N = \frac{11763.66}{26,56 \times 260 \times 2}$$

$$N = 0,85 \rightarrow 1 \text{ mašina}$$

$N$  – Broj mašina za obradu ljubnica (kom)

$M_{lj}^{IV}$  – godišnje količina furnira koja se obrađuje ( $\text{m}^3$ )

$E_s$  – Srednja proizvodnost mašine ( $\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$ )

$b$  – broj radnih dana godišnje (dana)

$c$  – broj smena (smena)

### 2.1 Proračun kapaciteta i broja mašina za spajanje listova furnira u odgovarajuće formate

Sloj\Debljina	1,1	1,4	1,6	2,6	3,2
Uzdužni (%)	14,57	18,54	21,19		
Poprečni (%)	7,28			17,22	21,19
Uzdužni ( $\text{m}^3$ )	1553,8	1977,2	2259,82		
Poprečni ( $\text{m}^3$ )	776,38			1836,43	2259,82

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	2

### 2.2.1 Proizvodnost uzdužnog spajača

$$N_f^{\parallel} = \frac{T \times V \times k}{l \times n}$$

$$N_f^{\parallel} = \frac{450 \times 35 \times 0,85}{2,3 \times 4}$$

$$N_f^{\parallel} = 1455,16 \frac{\text{form}}{\text{sm}}$$

$N_f^{\parallel}$  - proizvodnost uzdužnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 T - radno vreme smene (min)  
 V - brzina u radnom hodu spajača 35 ( $\frac{\text{m}}{\text{min}}$ )  
 k - koeficijent iskorišćenja radnog vremene  
 l - dužina listova furnira (m)  
 n - broj spojeva u jednom fomatu (spojeva)

### 2.2.2 Proizvodnost poprečnog spajača

$$N_f^{\perp} = \frac{T \times V \times k}{l}$$

$$N_f^{\perp} = \frac{450 \times 9 \times 0,85}{2,3}$$

$$N_f^{\perp} = 1496,739 \frac{\text{form}}{\text{sm}}$$

$N_f^{\perp}$  - proizvodnost poprečnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 T - radno vreme smene (min)  
 V - brzina u radnom hodu spajača 9 ( $\frac{\text{m}}{\text{min}}$ )  
 k - koeficijent iskorišćenja radnog vremene  
 l - dužina listova furnira (m)

### 2.3 Proračun broja formata

$$a_{1,1}^{\parallel} = \frac{n_{1,1}}{n+1}$$

$$a_{1,1}^{\parallel} = \frac{2479705,078}{4+1}$$

$$a_{1,1}^{\parallel} = 472423,229 \text{ form}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = \frac{Q_{1,1}}{b_{sr} \times s_{1,1} \times l}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = \frac{1553,8}{\frac{1,3}{4+1} \times 0,0011 \times 2,3}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = 2362116,11 \text{ kom}$$

$a_{1,1}^{\parallel}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,1}^{\parallel}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,1}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

$$a_{1,4}^{\parallel} = \frac{n_{1,4}}{n+1}$$

$$a_{1,4}^{\parallel} = \frac{2361681,8}{4+1}$$

$$a_{1,4}^{\parallel} = 472336,359 \text{ form}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = \frac{Q_{1,4}}{b_{sr} \times s_{1,4} \times l}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = \frac{1977,2}{\frac{1,3}{4+1} \times 0,0014 \times 2,3}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = 2361681,8 \text{ kom}$$

$a_{1,4}^{\parallel}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,4}^{\parallel}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,4}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	3

$$a_{1,6}^{\parallel} = \frac{n_{1,6}}{n+1}$$

$$a_{1,6}^{\parallel} = \frac{2479389,632}{4+1}$$

$$a_{1,6}^{\parallel} = 472370.401 \text{ form}$$

$$n_{1,6} = \frac{Q_{1,6}}{b_{sr} \times s_{1,6} \times l}$$

$$n_{1,6} = \frac{2259.82}{\frac{1,3}{4+1} \times 0,0016 \times 2,3}$$

$$n_{1,6} = 2361852.01 \text{ kom}$$

$a_{1,6}^{\parallel}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,6}^{\parallel}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,6}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

$$A^{\parallel} = \sum a_{ij} = a_{1,1}^{\parallel} + a_{1,4}^{\parallel} + a_{1,6}^{\parallel} = 1417129.99 \text{ formata}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = \frac{n_{1,1}}{n+1}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = \frac{1652374.58}{6+1}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = 236053.51 \text{ form}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = \frac{Q_{1,1}}{b_{sr} \times s_{1,1} \times l}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = \frac{776.38}{\frac{2,3}{6+1} \times 0,0011 \times 1,3}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = 1652374.58 \text{ kom}$$

$a_{1,1}^{\perp}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,1}^{\perp}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,1}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

$$a_{2,6}^{\perp} = \frac{n_{2,6}}{n+1}$$

$$a_{2,6}^{\perp} = \frac{1653592.299}{6+1}$$

$$a_{2,6}^{\perp} = 236227.47 \text{ form}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = \frac{Q_{2,6}}{b_{sr} \times s_{2,6} \times l}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = \frac{1836.43}{\frac{2,3}{6+1} \times 0,0026 \times 1,3}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = 1653592.299 \text{ kom}$$

$a_{2,6}^{\perp}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{2,6}^{\perp}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{2,6}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	4

$$a_{2,6}^\perp = \frac{n_{2,6}^\perp}{n+1}$$

$$a_{3,2}^\perp = \frac{1653296.4}{6+1}$$

$$a_{3,2}^\perp = 236185.201 \text{ form}$$

$$n_{3,2}^\perp = \frac{Q_{3,2}}{b_{sr} \times s_{3,2} \times l}$$

$$n_{3,2}^\perp = \frac{2259.82}{\frac{2,3}{6+1} \times 0,0032 \times 1,3}$$

$$n_{3,2}^\perp = 1653296.4 \text{ kom}$$

$a_{3,2}^\perp$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{3,2}^\perp$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{3,2}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

$$A^\perp = \sum a_{ij} = a_{1,1}^\perp + a_{2,6}^\perp + a_{3,2}^\perp = 708466.171 \text{ formata}$$

#### 2.4 Potreban broj spajača

Uzdužnih

$$N^{\parallel} = \frac{A^{\parallel}}{N_s^{\parallel} \times b \times c}$$

$$N^{\parallel} = \frac{1417129.99}{1455,163 \times 260 \times 2}$$

$$N^{\parallel} = 1,87 \rightarrow 2 \text{ kom}$$

$N^{\parallel}$  - broj uzdužnih spajača (spajača)  
 $A^{\parallel}$  - broj formata furnira za spajanje (formata)  
 $N_s^{\parallel}$  - proizvodnost uzdužnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 b - broj radnih dana (dana)  
 c - broj smena (smena)

Poprečnih

$$N^{\perp} = \frac{A^{\perp}}{N_s^{\perp} \times b \times c}$$

$$N^{\perp} = \frac{708466.171}{1496,739 \times 260 \times 2}$$

$$N^{\perp} = 0,91 \rightarrow 1 \text{ kom}$$

$N^{\perp}$  - broj uzdužnih spajača (spajača)  
 $A^{\perp}$  - broj formata furnira za spajanje (formata)  
 $N_s^{\perp}$  - proizvodnost uzdužnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 b - broj radnih dana (dana)  
 c - broj smena (smena)

Datum	Radio	Datum	Overio
	Poledica Nemanja		