





Izračunati proizvodnost i potreban broj mašina za ljuštenje bukovih trupaca.



Deo kinematske šeme ljuštilice



- Osnovni parametri

- Godišnja količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje
 $M_{lj}'' = 18222.612 \text{ m}^3$
- Broj radnih dana $b = 260$ dana
- Broj smena $c = 2$ smene
- Debljina furnira $s = 1,6 \text{ mm}$
- Prečnik rolne ostatka $d_0 = 10 \text{ cm}$
- Srednji prečnik trupaca $D_{sb} = 49 \text{ cm}$
- Pad prečnika $P_p = 0.8 \text{ cm/m}$

- Proračun

1. Objektivni gubici vremena

- 1.1. Vreme potrebno za nameštanje trupčića među hvataljke

$$T_1 = 5s$$

T_1 – Vreme potrebno za nameštanje
trupčića među hvataljke [s]

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE

Zadatak

7

List

3

1.2. Vreme potrebno za pritezanje trupčića

$$T_2 = \frac{2 \times (0,8 \times H_h + 10)}{V_v}$$

$$T_2 = \frac{2 \times (0,8 \times 30 + 10)}{20}$$

$$T_2 = 3,4 \text{ s}$$

T_2 – Vreme potrebno za pritezanje trupčića [s]

H_h – Visina hvataljki 20mm

V_v – brzina pritezanja trupčića 30 mm/s

1.3. Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću

$$T_3 = \frac{L_s}{V_{us}}$$

$$T_3 = \frac{160}{13}$$

$$T_3 = 12,3 \text{ s}$$

T_3 – Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću [s]

L_s – Dužina puta u praznom hodu 150 mm

V_{us} - Brzina pomera suporta u praznom hodu 12 mm/s

1.4. Vreme kretanja suporta uu radnom hodu (vreme zaokruživanja i vreme ljuštenja)

$$T_4 = \frac{L_r}{V_{rs}}$$

$$T_4 = \frac{203.526}{1.5}$$

$$T_4 = 135.684 \text{ s}$$

$$L_r = 0,01 \times D + \frac{D_1 - d_0}{2}$$

$$L_r = 0,01 \times 482,6 + \frac{497,4 - 100}{2}$$

$$L_r = 203.526 \text{ mm}$$

$$D = D_s - \frac{L_{trc}}{2} \times P_p$$

$$D = 49 - \frac{1,85}{2} \times 0,8$$

$$D = 48,26 \text{ cm}$$

$$D_1 = D_s + \frac{L_{trc}}{2} \times P_p$$

$$D_1 = 49 + \frac{1,85}{2} \times 0,8$$

$$D_1 = 49,74 \text{ cm}$$

T_4 – Vreme kretanja suporta u radnom hodu [s]

L_r – Dužina puta u radnom hodu [mm]

V_{rs} – Brzina suporta u radnom hodu 0,5 mm/s

D – Prečnik trupčića na tanjem kraju [cm]

D_1 – Prečnik trupčića na debljem kraju [cm]

d_0 – Prečnik rolne ostatka [cm]

D_s – Srednji prečnik trupčića [cm]

L_{trc} – Srednja dužina trupčića 1,85 m

P_p – pad prečnika trupčića [cm/m]

1.5. Vreme potrebno za otpuštanje trupca

$$T_5 = \frac{2 \times (H_h + 10)}{V_v} + \tau$$

$$T_5 = \frac{2 \times (30 + 10)}{20} + \tau$$

$$T_5 = 6 \text{ s}$$

T_5 – Vreme potrebno za pritezanje trupca [s]

H_h – Visina hvataljki [mm]

V_v – brzina pritezanja trupca [mm/s]

τ – vreme potrebno za aktiviranje sistema za vraćanje 2 s

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE

Zadatak

7

List

4

1.6. Ostali gubici vremena

$$T_6 = 10s$$

T₆ – Ostali gubici vremena [s]

1.7. Ukupno vreme ljuštenja

$$T_{uk} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6$$

$$T_{uk} = 172.384 s \rightarrow 2.873 min$$

T_{uk} – Ukupno vreme ljuštenja [min]

T₁ – Vreme potrebno za nameštanje trupčića među hvataljke [s]

T₂ – Vreme potrebno za pritezanje trupčića [s]

T₃ – Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću [s]

T₄ – Vreme kretanja suporta u radnom hodu [s]

T₅ – Vreme potrebno za otpuštanje trupčića [s]

T₆ – Ostali gubici vremena [s]

2. Proizvodnost ljuštilice

2.1. Proizvodnost ljuštilice u broju trupaca po smeni

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{T \times k}{T_{uk}} \\ E_1 &= \frac{450 \times 0,75}{2.873} \\ E_1 &= 117.473 \frac{kom}{sm} \end{aligned}$$

E₁ – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

T – Radno vreme smene [min]

k – Koeficijent iskorišćenja semene

T_{uk} – Ukupno vreme ljuštenja [min]

2.2. Proizvodnost ljuštilice u m³ oblovine po smeni

$$\begin{aligned} E_2 &= E_1 \times q \\ E_2 &= E_1 \times \frac{D_s^2 \times \pi}{4} \times l \\ E_2 &= 117.473 \times \frac{0,49^2 \times 3,14}{4} \times 1,85 \\ E_2 &= 40.96 \frac{m^3 oblovine}{sm} \end{aligned}$$

E₂ – Proizvodnost ljuštilice [m³ oblovine/smena]

E₁ – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

D_s – Srednji prečnik trupčića [m]

l – Dužina trupčića [m]

2.3. Proizvodnost ljuštilice u m² funira po smeni

$$\begin{aligned} E_3 &= E_1 \times \frac{(D_0^2 - d_0^2) \times \pi}{4 \times s} \times l \\ E_3 &= 117.473 \times \frac{(0,4585^2 - 0,1^2) \times 3,14}{4 \times 0,0016} \times 1,85 \\ E_3 &= 21348.718 \frac{m^2 furnира}{sm} \\ D_0 &= 0,95 \times D \\ D_0 &= 0,95 \times 48,26 \\ D_0 &= 45,85 m \end{aligned}$$

E₃ – Proizvodnost ljuštilice [m²furnira/smena]

E₁ – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

D₀ – Prečnik zaokruženog trupčića [m]

d₀ – Prečnik rolne ostatka [m]

s – debljina furnira [m]

l – dužina trupčića [m]

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE	Zadatak	7
	List	5

2.4. Proizvodnost ljuštilice u m³ furnira po smeni

$$E_4 = E_3 \times s$$

$$E_4 = 21348.718 \times 0,0016$$

$$E_4 = 34.16 \frac{m^3 \text{furnira}}{sm}$$

E₄ – Proizvodnost ljuštilice [m³furnira/smena]
 E₃ – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]
 s – debljina furnira [m]

3. Potreban broj ljuštilica

$$N = \frac{M_{lj}''}{E_2 \times b \times c}$$

$$N = \frac{18222.612}{40.96 \times 260 \times 2}$$

$$N = 0.86 \rightarrow 1 kom$$

M_{lj}'' – Godišnje količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje [m³]
 E₂ – Proizvodnost ljuštilice [m³ oblovine/smena]
 b – broj radnih dana [dana]
 c – broj smena [smena]

Datum	Radio	Datum	Radio
	Natalija Bogdanovic		

Капацитет и број сушара за љуштени фурнир	Задатак	10
	Лист	1

A – ЗАДАТАК

Одредити капацитет и потребан бр.сушара за сушење љуштеног фурнира, ако се у сушари суше различите дебљине фурнира, са процентуалним учешћем тих дебљина као што је приказано у табели.

Дебљина фурнира (mm)	1,1	1,4	1,6	2,6	3,2
учешће (%)	21,85	18,54	21,19	17,22	21,19

Б – ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

- усвојити једне мокре маказе за корисне крпе и једне мокре маказе за фурнирскоплатно
- годишња количина букових трупаца која долази на љуштење

$$M_{lj} = 13265.323 m^3$$

- број радних дана годишње $b = 260$
- број смена број $c = 2$

КАРАКТЕРИСТИКЕ СУШАРЕ

- сушара је у модуларном систему (дужина модула 2м), састоји се од улазне зоне, грејне зоне $L = 10 \div 24 \text{ m}$, зоне хлађења и излазне зоне
- ширински модули $B = 2,8 \div 5,2 \text{ m}$
- бр.сушара се мора усвојити са тачношћу **0,85**
- поред услова тачности, сушара мора имати оптималне димензије
- бр. етажа у које се улаже фурнир $e = 1 \div 5$
- бр.сушара = љуштилица (мора се поклапати са бр. љуштилица из 9. задатка)

<p>Капацитет и број сушара за љуштени фурнир</p>	<p>Задатак</p>	<p>10</p>
	<p>Лист</p>	<p>2</p>

Ц – Прорачун

1. Количина фурнира која долази на сушење по појединим дебљинама:

$$Q_{1...2} = M_{lj}^{III} \cdot P_{1...5}$$

$M_{lj}^{III} = 13265.323 m^3$ - годишња количина која долази на сушење (m^3)

$P_{1...5}$ – процентуално учешће појединих дебљина фурнира у укупној количини фурнира која ће се осушити

$$Q_1 = M_{lj}^{III} \cdot P_1 = 13265.323 \cdot 0,2185 = 3789.903 m^3$$

$$Q_2 = M_{lj}^{III} \cdot P_2 = 13265.323 \cdot 0,1854 = 2414.289 m^3$$

$$Q_3 = M_{lj}^{III} \cdot P_3 = 13265.323 \cdot 0,2119 = 1894.288 m^3$$

$$Q_4 = M_{lj}^{III} \cdot P_4 = 13265.323 \cdot 0,1722 = 2152.962 m^3$$

$$Q_5 = M_{lj}^{III} \cdot P_5 = 13265.323 \cdot 0,2119 = 3017.861 m^3$$

2. Производност сушаре са траком:

$$E_{1..5} = T \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot n \cdot L_{trč} \cdot S_{1..5} \cdot \frac{L}{Z_{1..5}} \text{ (m}^3\text{/смени)}$$

k_1 – коеф. искоришћења времена – **0,98**

k_2 – коеф.т запремине сушаре по дужини – **0,92**

k_3 – коеф. преласка на другу дебљину – **0,92**

T – радно време смене – **480 min**

$n = e \cdot f$ – бр.листова фурнира у етажи **1÷2**

e – бр.етажа **1÷5**

$S_{1..5}$ – дебљина фурнира (**m**)

$L_{trč}$ – дужина трупчића – **1,85 m**

L – усвојена дужина сушаре (**m**)

$Z_{1..5}$ – време проласка појединих дебљина фурнира кроз сушару (усвојено на основу дијаграма за сушаре са дизнама)

$Z_1 = 2.2 \text{ мин} ; Z_2 = 4.2 \text{ мин} ; Z_3 = 7 \text{ мин} ; Z_4 = 8 \text{ мин} ; Z_5 = 12.5 \text{ мин}$

Капацитет и број сушара за љуштени фурнир	Задатак	10
	Лист	3

T = 480 мин

k₁ = 0,98

k₂ = 0,92

k₃ = 0,92

n = e · f => f = 1 - усвојено => n = e · f = 2 * 3 = 6

e = 3 - усвојено

s₁ = 0,0011 m z₁ = 4 мин

s₂ = 0,0014 m z₂ = 6 мин

s₃ = 0,0016 m z₃ = 7,5 мин

s₄ = 0,0026 m z₄ = 15 мин

s₅ = 0,0032 m z₅ = 22 мин

Ltrč = 1,85 m

L = 18 m – усвојено

$$E_1 = 480 \cdot 0,98 \cdot 0,92 \cdot 0,92 \cdot 6 \cdot 1,85 \cdot 0,0011 \cdot \frac{18}{2,2} = 39.775 \text{ m}^3/\text{смени}$$

$$E_2 = 480 \cdot 0,98 \cdot 0,92 \cdot 0,92 \cdot 6 \cdot 1,85 \cdot 0,0014 \cdot \frac{18}{4,2} = 26.517 \text{ m}^3/\text{смени}$$

$$E_3 = 480 \cdot 0,98 \cdot 0,92 \cdot 0,92 \cdot 6 \cdot 1,85 \cdot 0,0016 \cdot \frac{18}{7} = 25.001 \text{ m}^3/\text{смени}$$

$$E_4 = 480 \cdot 0,98 \cdot 0,92 \cdot 0,92 \cdot 6 \cdot 1,85 \cdot 0,0026 \cdot \frac{18}{8} = 24.859 \text{ m}^3/\text{смени}$$

$$E_5 = 480 \cdot 0,98 \cdot 0,92 \cdot 0,92 \cdot 6 \cdot 1,85 \cdot 0,0032 \cdot \frac{18}{12,5} = 22.274 \text{ m}^3/\text{смени}$$

3. Потребан бр.смена за сушење поједињих дебљина

$$n_{1...5} = \frac{Q_{1...5}\text{смена}}{E_{1...5}}/\text{год} \text{ - не заокружује се бр.}$$

Q_{1...5} – количина фурнира која долази на сушење по дебљинама $\text{m}^3/\text{год}$

E_{1...5} – производност сушаре за поједиње дебљине фурнира $\text{m}^3/\text{смена}$

Капацитет и број сушара за љуштени фурнир

Задатак

10

Лист

4

$$n_1 = \frac{Q_1}{E_1} = 95.28 \text{ см/год}$$

$$n_2 = \frac{Q_2}{E_2} = 91.047 \text{ см/год}$$

$$n_3 = \frac{Q_3}{E_3} = 75.769 \text{ см/год}$$

$$n_4 = \frac{Q_4}{E_4} = 86.607 \text{ см/год}$$

$$n_5 = \frac{Q_5}{E_5} = 135.488 \text{ см/год}$$

4. Потребан број Сушара – N

$$N = \frac{n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5}{b \cdot c} \text{ (ком)}$$

$n_{1..5}$ – потребан бр.смена за сушење поједињих дебљина см/год

b – бр. радних дана = **260 дана**

c – бр. смене = **2 смене**

N – бр.сушара = бр. љуштилица (8. задатак) => мин 0.85

$$N = \frac{95.28 + 91.047 + 75.769 + 86.607 + 135.488}{260 \cdot 2} = 0.93 \Rightarrow \mathbf{1\text{Сушара}}$$

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	1

Izračunati proizvodnost i odrediti potreban broj mašina za obradu sljubnica kao i mašina za poprečno i uzdužno spajanje

- Polazni podaci
 - Usvajaju se jedne suve makaze po svakoj proračunatoj sušari
 - Količina koja dolazi na obradu sljubnica $M_{lj}^{IV} = 11826.596 \text{m}^3$
 - Količina koja dolazi na spajanje $M_{lj}^V = 10721.624 \text{m}^3$
 - Broj radnih dana godišnje $b = 260$ dana
 - Broj smena $c = 2$ smene
- Format i konstrukcija ploče
 - Dimenzije ploče sa nadmerom $2300 \times 1300 \text{ mm}$
 - Dimenzije ploče bez nadmere $2200 \times 1220 \text{ mm}$
- Dimenzije listova furnira za spoljašnje i unutrašnje sojeve (S+U+S)
 - $1,1+1,1+1,1 \text{ mm}$
 - $1,4+2,6+1,4 \text{ mm}$
 - $1,6+3,2+1,6 \text{ mm}$
- Proračun

1. Proizvodnost i broj mašina za obradu ljubnica
 - 1.1. Srednja proizvodnost

$$E_s = N' \times q$$

$$E_s = 438.8 \times 0,0555$$

$$E_s = 24.357 \frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$$

$$q = 0,2 \times 0,15 \times 1,85$$

$$q = 0,0555 \text{ m}^3$$

$$N' = \frac{T \times V \times k_1 \times k_2}{2 \times L_s}$$

$$N' = \frac{450 \times 5,5 \times 0,8 \times 0,82}{2 \times 1,85}$$

$$N' = 438.8 \frac{\text{kom}}{\text{sm}}$$

E_s – Srednja proizvodnost ($\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$)

N' – broj paketa koji se obradi u jednoj smeni ($\frac{\text{kom}}{\text{sm}}$)

q – zapremina jednog paketa (m^3)

$0,2$ – širina paketa furnira (m)

$0,15$ – ukupna debljina paketa furnira (m)

$1,85$ – prosečna dužina paketa furnira (m)

T – radno vreme smene (min)

V – brzina pomera u radnom hodu 6 ($\frac{\text{m}}{\text{min}}$)

k_1 – koeficijent iskorijenja radnog vremena

k_2 – koeficijent zapunjenoosti mašine

L_s – srednja dužina jednog paketa (m)

1.2. Broj mašina za obradu sljubnica

$$N = \frac{M_{lj}^{IV}}{E_s \times b \times c}$$

$$N = \frac{11826.596}{24.357 \times 260 \times 2}$$

$$N = 0,93 \rightarrow 1 \text{ mašina}$$

N – Broj mašina za obradu ljubnica (kom)

M_{lj}^{IV} – godišnje količina furnira koja se obrađuje (m^3)

E_s – Srednja proizvodnost mašine ($\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$)

b – broj radnih dana godišnje (dana)

c – broj smena (smena)

2.1 Proračun kapaciteta i broja mašina za spajanje listova furnira u odgovarajuće formate

Sloj\Debljina	1,1	1,4	1,6	2,6	3,2
Uzdužni (%)	14,57	18,54	21,19		
Poprečni (%)	7,28			17,22	21,19
Uzdužni (m^3)	1562.141	1987.789	2271.912		
Poprečni (m^3)	780.534			1846.264	2271.912

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	2

2.2.1 Proizvodnost uzdužnog spajača

$$N_f^{\parallel} = \frac{T \times V \times k}{l \times n}$$

$$N_f^{\parallel} = \frac{450 \times 35 \times 0,85}{2,3 \times 4}$$

$$N_f^{\parallel} = 1455,16 \frac{form}{sm}$$

N_f^{\parallel} - proizvodnost uzdužnog spajača ($\frac{form}{sm}$)
 T - radno vreme smene (min)
 V - brzina u radnom hodu spajača 35 ($\frac{m}{min}$)
 k - koeficijent iskorišćenja radnog vremene
 l - dužina listova furnira (m)
 n - broj spojeva u jednom fomatu (spojeva)

2.2.2 Proizvodnost poprečnog spajača

$$N_f^{\perp} = \frac{T \times V \times k}{l}$$

$$N_f^{\perp} = \frac{450 \times 8 \times 0,85}{2,3}$$

$$N_f^{\perp} = 1330,435 \frac{form}{sm}$$

N_f^{\perp} - proizvodnost poprečnog spajača ($\frac{form}{sm}$)
 T - radno vreme smene (min)
 V - brzina u radnom hodu spajača 9 ($\frac{m}{min}$)
 k - koeficijent iskorišćenja radnog vremene
 l - dužina listova furnira (m)

2.3 Proračun broja formata

$$a_{1,1}^{\parallel} = \frac{n_{1,1}^{\parallel}}{n + 1}$$

$$a_{1,1}^{\parallel} = \frac{2374796.291}{4 + 1}$$

$$a_{1,1}^{\parallel} = 474959.258 form$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = \frac{Q_{1,1}}{b_{sr} \times s_{1,1} \times l}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = \frac{1562.141}{\frac{1,3}{4 + 1} \times 0,0011 \times 2,3}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = 2374796.291 kom$$

$a_{1,1}^{\parallel}$ - broj formata furnira (formata)
 $n_{1,1}^{\parallel}$ - broj komada furnira koji se spajaju (komada)
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)
 $Q_{1,1}$ - količina furnira koja dolazi na spajanje (m^3)
 B_{sr} - srednja širina lista furnira (m)
 s - debljina lista furnira (m)
 l - dužina lista furnira (m)

$$a_{1,4}^{\parallel} = \frac{n_{1,4}^{\parallel}}{n + 1}$$

$$a_{1,4}^{\parallel} = \frac{2274329.909}{4 + 1}$$

$$a_{1,4}^{\parallel} = 474865.982 form$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = \frac{Q_{1,4}}{b_{sr} \times s_{1,4} \times l}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = \frac{1987.789}{\frac{1,3}{4 + 1} \times 0,0014 \times 2,3}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = 2374329.909 kom$$

$a_{1,4}^{\parallel}$ - broj formata furnira (formata)
 $n_{1,4}^{\parallel}$ - broj komada furnira koji se spajaju (komada)
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)
 $Q_{1,4}$ - količina furnira koja dolazi na spajanje (m^3)
 B_{sr} - srednja širina lista furnira (m)
 s - debljina lista furnira (m)
 l - dužina lista furnira (m)

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	3

$$a_{1,6}^{\parallel} = \frac{n_{1,6}}{n+1}$$

$$a_{1,6}^{\parallel} = \frac{2374489.967}{4+1}$$

$$a_{1,6}^{\parallel} = 474897.993 \text{ form}$$

$$n_{1,6}^{\parallel} = \frac{Q_{1,6}}{b_{sr} \times s_{1,6} \times l}$$

$$n_{1,6}^{\parallel} = \frac{2271.912}{\frac{1,3}{4+1} \times 0,0016 \times 2,3}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = 2374489.967 \text{ kom}$$

$a_{1,6}^{\parallel}$ - broj formata furnira (formata)
 $n_{1,6}^{\parallel}$ - broj komada furnira koji se spajaju (komada)
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)
 $Q_{1,6}$ - količina furnira koja dolazi na spajanje (m^3)
 B_{sr} - srednja širina lista furnira (m)
 s - debljina lista furnira (m)
 l - dužina lista furnira (m)

$$A^{\parallel} = \sum a_{ij} = a_{1,1}^{\parallel} + a_{1,4}^{\parallel} + a_{1,6}^{\parallel} = 1424723.233 \text{ formata}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = \frac{n_{1,1}^{\perp}}{n+1}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = \frac{1425138.308}{5+1}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = 237523.051 \text{ form}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = \frac{Q_{1,1}}{b_{sr} \times s_{1,1} \times l}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = \frac{780.534}{\frac{2,3}{5+1} \times 0,0011 \times 1,3}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = 1425138.308 \text{ kom}$$

$a_{1,1}^{\perp}$ - broj formata furnira (formata)
 $n_{1,1}^{\perp}$ - broj komada furnira koji se spajaju (komada)
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)
 $Q_{1,1}$ - količina furnira koja dolazi na spajanje (m^3)
 B_{sr} - srednja širina lista furnira (m)
 s - debljina lista furnira (m)
 l - dužina lista furnira (m)

$$a_{2,6}^{\perp} = \frac{n_{2,6}^{\perp}}{n+1}$$

$$a_{2,6}^{\perp} = \frac{1426193.088}{5+1}$$

$$a_{2,6}^{\perp} = 237698.848 \text{ form}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = \frac{Q_{2,6}}{b_{sr} \times s_{2,6} \times l}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = \frac{1846.264}{\frac{2,3}{5+1} \times 0,0026 \times 1,3}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = 1426193.088 \text{ kom}$$

$a_{2,6}^{\perp}$ - broj formata furnira (formata)
 $n_{2,6}^{\perp}$ - broj komada furnira koji se spajaju (komada)
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)
 $Q_{2,6}$ - količina furnira koja dolazi na spajanje (m^3)
 B_{sr} - srednja širina lista furnira (m)
 s - debljina lista furnira (m)
 l - dužina lista furnira (m)

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	4

$$a_{2,6}^{\perp} = \frac{n_{2,6}^{\perp}}{n+1}$$

$$a_{3,2}^{\perp} = \frac{1425933.922}{5+1}$$

$$a_{3,2}^{\perp} = 237655.654 \text{ form}$$

$$n_{3,2}^{\perp} = \frac{Q_{3,2}}{b_{sr} \times s_{3,2} \times l}$$

$$n_{3,2}^{\perp} = \frac{2271.912}{\frac{2,3}{5+1} \times 0,0032 \times 1,3}$$

$$n_{3,2}^{\perp} = 1425933.922 \text{ kom}$$

$a_{3,2}^{\perp}$ - broj formata furnira (formata)
 $n_{3,2}^{\perp}$ - broj komada furnira koji se spajaju (komada)
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)
 $Q_{3,2}$ - količina furnira koja dolazi na spajanje (m^3)
 B_{sr} - srednja širina lista furnira (m)
 s - debljina lista furnira (m)
 l - dužina lista furnira (m)

$$A^{\perp} = \sum a_{ij} = a_{1,1}^{\perp} + a_{2,6}^{\perp} + a_{3,2}^{\perp} = 712877.553 \text{ formata}$$

2.4 Potreban broj spajača

Uzdužnih

$$N^{\parallel} = \frac{A^{\parallel}}{N_s^{\parallel} \times b \times c}$$

$$N^{\parallel} = \frac{1424723.233}{1455,163 \times 260 \times 2}$$

$$N^{\parallel} = 1,88 \rightarrow 2 \text{ kom}$$

N^{\parallel} - broj uzdužnih spajača (spajača)
 A^{\parallel} - broj formata furnira za spajanje (formata)
 N_s^{\parallel} - proizvodnost uzdužnog spajača ($\frac{\text{form}}{\text{sm}}$)
 b - broj radnih dana (dana)
 c - broj smena (sмена)

Poprečnih

$$N^{\perp} = \frac{A^{\perp}}{N_s^{\perp} \times b \times c}$$

$$N^{\perp} = \frac{712877.553}{1330.435 \times 260 \times 2}$$

$$N^{\perp} = 1,02 \rightarrow 1 \text{ kom}$$

N^{\perp} - broj uzdužnih spajača (spajača)
 A^{\perp} - broj formata furnira za spajanje (formata)
 N_s^{\perp} - proizvodnost uzdužnog spajača ($\frac{\text{form}}{\text{sm}}$)
 b - broj radnih dana (dana)
 c - broj smena (sмена)

Datum	Radio	Datum	Overio
	Natalija Bogdanovic 7/17		

KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

Zadatak	12
List	1

Odrediti kapacitet i potreban broj mašina za pripremu i nanošenje lepka.

- Osnovni parametri

- Količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni $M_{lj}^s = 20.618 \text{ m}^3$
- Broj radnih dana godišnje $b = 260$ dana
- Broj smena $c = 2$ smene

- Konstrukcija ploča

- $1,1+1,1+1,1 \text{ mm}$
- $1,4+2,6+1,4 \text{ mm}$
- $1,6+3,2+1,6 \text{ mm}$

- Proračun

1. Kapacitet i potreban broj mešalica za pripremu lepka

- 1.1. Količina lepka koja se troši na 1 m^3 ploče

$$Q_s = \frac{q \times (n - 1)}{s_s \times 10^3} \times k_0$$

$$Q_s = \frac{230 \times (3 - 1)}{0,00503 \times 10^3} \times 1,114$$

$$Q_s = 101.877 \frac{\text{kg}}{\text{sm}}$$

$$k_0 = \frac{l_n \times b_n}{l_s \times b_s}$$

$$k_0 = \frac{2,3 \times 1,3}{2,2 \times 1,22}$$

$$k_0 = 1,114$$

Q_s – Količina lepka koja se troši na 1 m^3 ploče ($\frac{\text{kg}}{\text{sm}^3}$)

q – normativ lepka po 1 m^2 sljubnice (g)

n – broj slojeva u ploči (slojeva)

s_s – srednja debljina ploče (m)

k_0 – koeficijent formatizovanja

l_n – dužina ploče sa nadmerom (m)

b_n – širina ploče sa nadmerom (m)

l_s – standardna dužina ploče (m)

b_s – standardna širina ploče (m)

- 1.2. Potrebna količina lepka za desetodnevnu proizvodnju

$$Q_{10} = M_{lj}^s \times Q_s \times c \times 10$$

$$Q_{10} = 20.618 \times 101,877 \times 2 \times 10$$

$$Q_{10} = 42009,99 \text{ kg}$$

Q_{10} – količina lepka za desetodnevnu proizvodnju (kg)

M_{lj}^s – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m^3)

Q_s – količina lepka koja se troši na 1 m^3 ploče ($\frac{\text{kg}}{\text{sm}^3}$)

c – broj smena (smena)

- 1.3. Potrebna količina lepka u prahu za mesečnu proizvodnju

$$Q_{LP} = M_{lj}^s \times Q_s \times \frac{b}{12} \times c \times 0,3$$

$$Q_{LP} = 20,618 \times 101,877 \times \frac{260}{12} \times 2 \times 0,3$$

$$Q_{LP} = 27306,499 \text{ kg}$$

Q_{LP} – količina lepka neophodna za mesečnu proizvodnju (kg)

M_{lj}^s – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m^3)

Q_s – količina lepka koja se troši na 1 m^3 ploče ($\frac{\text{kg}}{\text{sm}^3}$)

b – broj radnih dana (dana)

c – broj smena (smena)

KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

Zadatak	12
List	2

1.4. Proizvodnost mešalice za lepak

$$E = \frac{T \times k}{z} \times q$$

$$E = \frac{450 \times 0,9}{20} \times 122$$

$$E = 2470,5 \frac{\text{kg}}{\text{sm}}$$

$$q = q_i \times V_k$$

$$q = 1,22 \times 100$$

$$q = 122 \text{ kg}$$

E – proizvodnost mešalice za lepak ($\frac{\text{kg}}{\text{sm}}$)
T – radno vreme smene (min)
k – koeficijent iskorišćenja radnog vremena
z – vreme mešanja jednog punjenja (min)
q – težina jednog punjenja mešalice (kg)

1.5. Potreban broj mešalica

$$N = \frac{M_{lj}^s \times Q_s}{E}$$

$$N = \frac{20,618 \times 101,877}{2470,5}$$

$$N = 0,85 \rightarrow 1 \text{ mešalica}$$

N – potreban broj mešalica (mešalica)
 M_{lj}^s – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m^3)
 Q_s – količina lepka koja se trošni na 1 m^3 ploče ($\frac{\text{kg}}{\text{sm}}$)
E – proizvodnost mešalice za lepak ($\frac{\text{kg}}{\text{sm}}$)

2. Potreban broj mašina za nanošenje lepka

$$N = \frac{L_{uk}}{\pi \times D \times t_s \times n \times k}$$

$$N = \frac{20800}{3,14 \times 300 \times 4,5 \times 30 \times 0,8}$$

$$N = 0,2 \rightarrow 1 \text{ nanosačica lepka}$$

$$L_{uk} = b_p \times m \times n_p$$

$$L_{uk} = 1300 \times 1 \times 16$$

$$L_{uk} = 20800 \text{ mm}$$

$$t_s = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3}$$

$$t_s = \frac{4,21 + 4,54 + 4,76}{3}$$

$$t_s = 4,5 \text{ min}$$

$$t_1 = t_0 + t_p = 3 + (1,1 * 1,1) = 4,21 \text{ min}$$

$$t_2 = t_0 + t_p = 3 + (1,1 * 1,4) = 4,54 \text{ min}$$

$$t_3 = t_0 + t_p = 3 + (1,1 * 1,6) = 4,76 \text{ min}$$

N – broj mašina za nanošenje lepka (nanosačica)
 L_{uk} – ukupna dužina furnira na koju se nanosi lepak (mm)
D – prečnik valjka za nanošenje lepka (mm)
 t_s – prosečno vreme presovanja jedne šarže (min)
n – broj obrtaja valjaka ($\frac{\text{ob}}{\text{min}}$)
k – koeficijent zapunjenoosti
 b_p – širina ploče sa nadmerom (mm)
m – broj prolaza kroz nanosačicu lepka (prolaza)
 n_p – broj etaža prese (etaža)
 $t_{1,2,3}$ – vreme presovanja ploče određene debljine (min)
 t_0 – vreme želiranja lepka (min)
 t_p – vreme potrebno za postizanje željene temperature u odgovarajućem sloju (min)

Datum	Radio	Datum	Overio
24.4.2020.	Natalija Bogdanovic		

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I BROJA PRESA

Zadatak	13
List	1

Izračunati proizvodnost i potreban broj presa.

- Osnovni parametri

- Godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje $M_{lj}^{VI} = 10721.624$
- Broj radnih dana godišnje $b = 260$ dana
- Broj smena $c = 2$ smene
- Broj etaža prese $n_p = 15$ etaža

- Proračun

1. Proizvodnost prese

$$E_{1,2,3} = \frac{T \times n_p \times d_{1,2,3} \times l_n \times b_n \times k}{1000 \times t_{1,2,3}}$$

$$E_1 = \frac{450 \times 16 \times 3,3 \times 2,3 \times 1,3 \times 0,9}{1000 \times 4,21} = 15.19 \frac{m^3}{sm}$$

$$E_2 = \frac{450 \times 16 \times 5,4 \times 2,3 \times 1,3 \times 0,9}{1000 \times 4,54} = 23.045 \frac{m^3}{sm}$$

$$E_3 = \frac{450 \times 16 \times 6,4 \times 2,3 \times 1,3 \times 0,9}{1000 \times 4,76} = 26.05 \frac{m^3}{sm}$$

$$d_1 = 1,1 + 1,1 + 1,1 = 3,3 \text{ mm}$$

$$d_2 = 1,4 + 2,6 + 1,4 = 5,4 \text{ mm}$$

$$d_3 = 1,6 + 3,2 + 1,6 = 6,4 \text{ mm}$$

$E_{1,2,3}$ – Proizvodnost prese za određenu debljinu ploče ($\frac{m^3}{sm}$)

T – Radno vreme semene (min)

n_p – broj etaža prese (etaža)

$d_{1,2,3}$ – debljina ploče (mm)

l_n – dužina ploče sa nadmerom (m)

b_n – širina ploče sa nadmerom (m)

k – koeficijent iskorišćenja radnog vremena

$t_{1,2,3}$ – vreme presovanja određene ploče (min)

2. Srednja proizvodnost prese

$$E_s = \frac{100}{\frac{a_1}{E_1} + \frac{a_2}{E_2} + \frac{a_3}{E_3}}$$

$$E_s = \frac{100}{\frac{21,85}{15,19} + \frac{35,76}{23,045} + \frac{42,38}{26,05}}$$

$$E_s = 21.67\%$$

E_s – srednja proizvodnost prese

$a_{1,2,3}$ – procentualno učešće pojedinih debljina ploče (%)

$E_{1,2,3}$ – proizvodnost prese za određenu debljinu ploče ($\frac{m^3}{sm}$)

$d_{1,2,3}$ – debljina ploče (mm)

d_{uk} – ukupna debljina sve tri ploče (mm)

$$a_1 = \frac{d_1}{d_{uk}} = \frac{3,3}{15,1} = 21,85\%$$

$$a_2 = \frac{d_2}{d_{uk}} = \frac{5,4}{15,1} = 35,76\%$$

$$a_3 = \frac{d_3}{d_{uk}} = \frac{6,4}{15,1} = 42,38\%$$

PRORAČUN PROIZVIDNOSTI I BROJA PRESA

Zadatak	13
List	2

3. Potreban broj presa

$$N = \frac{M_{lj}^{IV}}{E_s \times b \times c}$$

$$N = \frac{10721.624}{21.67 \times 260 \times 2}$$

$$N = 0,95 \rightarrow 1 \text{ presa}$$

N – potreban broj pesa (presa)

M_{lj}^{IV} – godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje (m^3)

E_s – srednja proizvodnost prese (%)

b – broj radnih dana godišnje (dana)

c – broj smena (smena)

4. Parametri presovanja

- Prosečno vreme presovanja: $t_s = 4,36 \text{ min}$
- Temperatura pod kojom se presuje: $t = 150^\circ\text{C}$ za fenolformaldehidni lepak
- Pritisak pod kojim se presuje: $p = 19 \text{ kPa/cm}^2$

Datum	Radio	Datum	Overio
23.4.2020.	Natalija Bogdanovi		

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

Zadatak	14
List	1

Na osnovu ulaznih podataka, proračunati broj formatizera, brusilica i složajeva gotovih ploča.

- Osnovni parametri

- količina furnira koja dolazi na formatizovanje po smeni $M_{lj}^{VII} = 19.64 \text{ m}^3/\text{sm}$
- količina furnira koja dolazi na brušenje po smeni $M_{lj}^{VIII} = 17.645 \text{ m}^3/\text{sm}$
- polugodišnjazalihagotovihploča $M_{lj}^{IX} = 2566.326 \text{ m}^3$
- brojradnihdanagodišnjeb = 260
- brojsmenac = 2

- Proračun

1. Proizvodnos dvolisnog formatizera

$$E_s = \frac{T \cdot k \cdot k_1 \cdot v \cdot n}{2 \cdot l_{sr}} (\text{kom/smeni})$$

T - radno vreme smene 450 min

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85

k_1 - koeficijent zapunjenoosti 0,8-0,9

v - brzina pomera u radnom hodu 3 – 10 m/s

n - broj ploča koje se istovremeno obrađuju 1 – 3 kom

l_{sr} - srednja dužina ploča koje se obrađuju (m)

$$l_{sr} = \frac{2,3 + 1,3}{2} = 1,8 \text{ m}$$

$$E_s = \frac{450 \cdot 0,85 \cdot 0,9 \cdot 8 \cdot 2}{2 \cdot 1,8}$$

$$E_s = 1530 \text{ kom/smeni}$$

2. Potreban broj formatizera – N

$$N = \frac{M^{VII}}{E_s \cdot V_p} (\text{kom})$$

M^{VII} - količina ploča koja dolazi na formatizovanje po smeni (m^3/sm)

E_s - srednja proizvodnost formatizera (kom/sm)

V_p - srednja zapremina neformatizovane ploče (m^3)

$$V_p = s_s \cdot l_n \cdot b_n \cdot \frac{M_U}{M_S} (\text{m}^3)$$

s_s - srednja debljina ploče – $15,1/3 = 0.00503 \text{ m}$

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

Zadatak	14
List	2

$$V_p = 0,00503 \cdot 2,3 \cdot 1,3 \cdot \frac{19,64}{20,618}$$

$$V_p = 0,0143 \text{ m}^3$$

$$N = \frac{19,64}{1530 \cdot 0,0143}$$

$$N = 0,91 \approx 1 \text{ kom}$$

3. Potreban br.mašina za brušenje – N

$$N = \frac{M' \cdot n \cdot l_s}{T \cdot v \cdot k} (\text{kom})$$

n - broj prolazaka kroz brusilicu - 1

l_s - dužina ploče bez nadmere - 2,2 m

T - radno vreme smene 450 min

v - brzina pomera u radnom hodu – 4 m/min

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85

M' - broj ploča koji se obrusiposmeni (kom/sm)

$$M' = \frac{M_{lj}^{VIII}}{V_{FP}} (\text{kom/sm})$$

M_{lj}^{VIII} - količina furnira koja dolazi na brušenje po smeni (m^3/sm)

V_{FP} – srednja zapremina jedne formatizovane ploče (m^3)

$$V_{FP} = s_s \cdot l_s \cdot b_s \cdot \frac{M_U}{M_S} (\text{m}^3)$$

s_s - srednja debljina ploče – $15,1/3 = 0,00503 \text{ m}$

l_s - dužina ploče bez nadmere (m)

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

Zadatak	14
List	3

$$M' = \frac{17,645}{0,0128}$$

$$M' = 1378,516 \text{ kom/sm}$$

$$N = \frac{1378,516 \cdot 1 \cdot 2,2}{450 \cdot 4 \cdot 0,85} (\text{kom})$$

$$N = 1,98 \approx 2 \text{ kom}$$

4. Proračunati i projektovati proctor namenjen skladištenju tromešecne zalihe ploča

$$N = \frac{M_{lj}^{IX}/4}{V_{slož}} (\text{kom})$$

M_{lj}^{IX} - godišnja količina pšroizvedenih ploča (m^3)

$V_{slož}$ - zapremina jednog složaja (m^3)

$$V_{slož} = L \cdot B \cdot H \text{ } (m^3)$$

L - dužina složaja (m)

B - širina složaja (m)

H - visina složaja (m)

$$V_{slož} = 2,2 \cdot 1,2 \cdot 3$$

$$V_{slož} = 8,052 \text{ } m^3$$

Datum	Radio	Datum	Overio
	Natalija Bogdanovic 7/17		