

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak	II
	List	1

Projektovati stovarište oblovine namenjeno čuvanju i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine namenjen je ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenu potapanjem. Odnos širine i dužine stovarišta treba da bude približno 1:2.

- **Osnovni parametri:**

- broj radnih dana  $n=260$
  - godišnja količina oblovine za sečenje  $M_h = M_s = 6097 \text{ m}^3/\text{god}$
  - godišnja količina oblovine za ljuštenje  $M_b = M_{lj} = 18258 \text{ m}^3/\text{god}$
  - procenat količine bukovine namenjen ljuštenju  $P_{lj} = 100 \%$
  - visina složaja:

<u>Hrast</u>	<u>Bukva</u>
$H = 5\text{m}$	$H = 6\text{m}$
$h = 4 \text{ m}$	$h = 5 \text{ m}$
$L_{tr} = 4 \text{ m}$	$L_{tr} = 5 \text{ m}$

- ugao nagiba složaja  $\alpha = 60^\circ$   $\beta = 50^\circ$
  - širina složaja  $B_s = 34$  m
  - širina stovarišta  $B_{stov} = B_s + 2 \cdot 1 = 34 + 2 \cdot 1 = 66$  m
  - koeficijent zapunjenošt:

Hrast                                    Bukva  
k = 0.7                                    k = 0.75

#### • Osnovni parametri – proračun bazena:

- dubina bazena  $h_{baz} = 3.5\text{m}$
  - dužina bazena  $L_{baz} = L_{tr} + 2 \cdot 0.5 = 6\text{ m}$
  - širina bazena  $B_{baz} = B_s = 34\text{ m}$

### • Proračun:

- godišnja količina trupaca za sečenje i ljuštenje

# Hrast Bukva

$$M_s' = M_s + M_{lj} \cdot \left(1 - \frac{P_{lj}}{100}\right) (m^3) \quad M_{lj}' = M_{lj} - M_{lj} \cdot \left(1 - \frac{P_{lj}}{100}\right) (m^3)$$

$M_s'$  - korigovana količina trupaca za sečenje ( $m^3$ )

$M_{lij}$  - korigovana količina trupaca za ljuštenje ( $m^3$ )

$M_s$  – početna količina drveta za sečenje ( $m^3$ )

$M_{li}$  - početna količina oblovine za ljuštenje ( $m^3$ )

$P_{ij}$  - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (%)

**PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE**

Zadatak

II

List

2

Hrast

$$M'_s = 6097 + 18258 \cdot \left(1 - \frac{100}{100}\right)$$

$$M'_s = 6097 \text{ m}^3$$

Bukva

$$M'_{lj} = 18258 - 18258 \cdot \left(1 - \frac{100}{100}\right)$$

$$M'_{lj} = 18258 \text{ m}^3$$

**- tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje**

Hrast

$$M_{s3} = \frac{M'_s}{4}$$

$M_{s3}$  - tromesečna zaliha trupaca za sečenje ( $\text{m}^3$ )

$M_{lj3}$  - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje ( $\text{m}^3$ )

$M'_s$  - korigovana količina trupaca za sečenje ( $\text{m}^3$ )

$M'_{lj}$  - korigovana količina trupaca za ljuštenje ( $\text{m}^3$ )

Bukva

$$M_{lj3} = \frac{M'_{lj}}{4}$$

Hrast

$$M_{s3} = \frac{6097}{4}$$

$$M_{s3} = 1524.25 \text{ m}^3$$

Bukva

$$M_{lj3} = \frac{18258}{4}$$

$$M_{lj3} = 4564.5 \text{ m}^3$$

**- količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (samo bukva)**

$$M_{lj_b} = M_{lj3} \cdot \frac{1}{3}$$

$M_{lj_b}$  - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima ( $\text{m}^3$ )

$M_{lj3}$  – tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje ( $\text{m}^3$ )

$$M_{lj_b} = 4564.5 \cdot \frac{1}{3}$$

$$M_{lj_b} = 1521.5 \text{ m}^3$$

**- količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima**

$$M_{ljs} = M_{lj3} \cdot \frac{2}{3}$$

$M_{ljs}$  - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima ( $\text{m}^3$ )

$M_{lj3}$  – tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje ( $\text{m}^3$ )

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Zadatak

II


List

3

$$M_{ljs} = 4564.5 \cdot \frac{2}{3}$$

$$M_{ljs} = 3043 \text{ m}^3$$

- geometrijska zapremina složaja



$$L_1 = \frac{H}{\operatorname{tg}\alpha} \text{ (m)}$$

$$L_2 = \frac{h}{\operatorname{tg}\beta} \text{ (m)}$$

$$L_0 = B_s - L_1 - L_2 \text{ (m)}$$

$$V_g = L_0 \cdot \frac{H+h}{2} \cdot L_{tr} + \frac{H^2}{2\operatorname{tg}\alpha} \cdot L_{tr} + \frac{h^2}{2\operatorname{tg}\beta} \cdot L_{tr} \text{ (m}^3\text{)}$$

$V_g$  – geometrijska zapremina složaja ( $\text{m}^3$ )

Hrast

$$H = 5 \text{ m}$$

$$h = 4 \text{ m}$$

$$L_{tr} = 4 \text{ m}$$

$$L_1 = \frac{5}{1.732} = 2.887 \text{ m}$$

$$L_2 = \frac{4}{1.192} = 3.36 \text{ m}$$

$$L_0 = 34 - 2.887 - 3.36 = 27.753 \text{ m}$$

**PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE**

Zadatak

II

List

4

$$V_{gs} = 27.753 \cdot \frac{5+4}{2} \cdot 4 + \frac{5^2}{2 \cdot 1.732} \cdot 4 + \frac{4^2}{2 \cdot 1.192} \cdot 4 = 555.273 \text{ m}^3$$

**Bukva**

$$H = 6 \text{ m}$$

$$h = 5 \text{ m}$$

$$L_{tr} = 5 \text{ m}$$

$$L_1 = \frac{6}{1.732} = 3.464 \text{ m}$$

$$L_2 = \frac{5}{1.192} = 4.195 \text{ m}$$

$$L_0 = 34 - 3.464 - 4.195 = 26.341 \text{ m}$$

$$V_{glj} = 26.341 \cdot \frac{6+5}{2} \cdot 5 + \frac{6^2}{2 \cdot 1.732} \cdot 5 + \frac{5^2}{2 \cdot 1.192} \cdot 5 = 828.783 \text{ m}^3$$

**- stvarna zapremina složaja**

$$V_s = V_g \cdot k (\text{m}^3)$$

$V_s$  - stvarna zapremina složaja ( $\text{m}^3$ )

$V_g$  - geometrijska zapremina složaja ( $\text{m}^3$ )

k - koeficijent zapunjenoosti složaja

**Hrast**

$$V_{ss} = 555.273 \cdot 0.7$$

$$V_{ss} = 388.691 \text{ m}^3$$

**Bukva**

$$V_{slj} = 828.783 \cdot 0.75$$

$$V_{slj} = 621.587 \text{ m}^3$$

**- potreban broj složajeva**

**Hrast**

$$n_s = \frac{M_{s3}}{V_{ss}}$$

**Bukva**

$$n_{lj} = \frac{M_{lj3}}{V_{slj}}$$

$n_s$  - potreban broj složajeva trupaca za sečeni furnir

$n_{lj}$  - potreban broj složajeva trupaca za ljušteni furnir

$M_{s3}$  - tromesečna zaliha trupaca za sečenje ( $\text{m}^3$ )

$M_{lj3}$  - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje ( $\text{m}^3$ )

$V_{ss}$  - stvarna zapremina složaja trupaca za sečeni furnir ( $\text{m}^3$ )

$V_{slj}$  - stvarna zapremina složaja trupaca za ljušteni furnir ( $\text{m}^3$ )

<b>PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE</b>	Zadatak List	II 5
<u>Hrast</u> $n_s = \frac{1524.5}{388.691}$ $n_s = 3.92 = 4$ složajeva	<u>Bukva</u> $n_{lj} = 621.587$ $n_{lj} = 4.89 = 5$ složaja	
<b>- proračun bazena</b>		
$B_{baz} = B_s = 34 \text{ m}$ $L_{baz} = L_{trlj} + 2 \cdot 0.5 = 5 + 1 = 6 \text{ m}$ $h_{baz} = 3.5 \text{ m}$		
<b>- geometrijska zapremina bazena</b>		
$V_{gbaz} = B_{baz} \cdot L_{baz} \cdot h_{baz} (\text{m}^3)$ $V_{gbaz}$ - geometrijska zapremina bazena ( $\text{m}^3$ ) $B_{baz}$ - širina bazena (m) $L_{baz}$ - dužina bazena (m) $h_{baz}$ - dubina bazena (m)		
$V_{gbaz} = 34 \cdot 6 \cdot 3.5$ $V_{gbaz} = 714 \text{ m}^3$		
<b>- stvarna zapremina bazena</b>		
$V_{sbaz} = V_{gbaz} \cdot k (\text{m}^3)$ $V_{sbaz}$ - stvarna zapremina bazena ( $\text{m}^3$ ) $V_{gbaz}$ - geometrijska zapremina bazena ( $\text{m}^3$ ) $k$ - koeficijent zapunjenoosti složaja		
$V_{sbaz} = 714 \cdot 0.75$ $V_{sbaz} = 535.5 \text{ m}^3$		
<b>- potreban broj bazena</b>		
$n_{baz} = M_{lj_b} / V_{sbaz}$ $n_{baz}$ - potreban broj bazena $M_{lj_b}$ - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima ( $\text{m}^3$ ) $V_{sbaz}$ - stvarna zapremina bazena ( $\text{m}^3$ )		

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak	II
	List	6

$$n_{baz} = \frac{1521.5}{535.5}$$

$$n_{baz} = 2.84 = 3 \text{ komada}$$

- **odnos dužine i širine stovarišta**

**- širina stovarišta**

$$B_{stov} = B_s + 2 \cdot 1$$

$B_{stov}$  - širina stovarišta (m)

$B_s$  - širina složaja (m)

$$B_{stov} = 34 + 2 \cdot 1 = 36 \text{ m}$$

**- dužina stovarišta**

$$L_{stov} = n_s \cdot L_{tr_s} + n_s \cdot 1 + 5 + n_{lj} \cdot L_{tr_{lj}} + n_{lj} \cdot 1 + n_{baz} \cdot L_{baz} + n_{baz} \cdot 1 \text{ (m)}$$

$L_{stov}$  - dužina stovarišta (m)

$n_s$  - broj složajeva trupaca za sečeni furnir

$L_{tr_s}$  - dužina trupaca za sečeni furnir (m)

$n_{lj}$  - broj trupaca za ljušteni furnir

$L_{tr_{lj}}$  - dužina trupaca za ljušteni furnir (m)

$n_{baz}$  - potreban broj bazena

$L_{baz}$  - dužina bazena (m)

$$L_{stov} = 4 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 5 + 5 \cdot 5 + 5 \cdot 1 + 3 \cdot 6 + 3 \cdot 1$$

$$L_{stov} = 76 \text{ m}$$

$$L_{stov}/B_{stov} = 76/36 = 2.11$$

Zadatak	Radio	Datum	Overio
II	Nikola Jovanović		



# TEHNOLOGIJA IZRADE SEČENOG FURNIRA

Zadatak

4

List


1

Napraviti tabelarni pregled iskorišćavanja sirovine po fazama rada i operacijama.

### 1.1. Osnovni parametri

- Godišnja količina oblovine namenjena sečenju  $M_s' = 18258 \text{ m}^3$
- Broj radnih dana godišnje  $n = 260$  dana
- Broj smena  $s = 2$


### 1.2. Tehnološka karta operacija za izradu sečenog furnira



### 1.3. Tabela

Faza rada/Operacija		Otpada			Ostaje		
		Po smeni		Godišnje	Po smeni		Godišnje
		%	$\text{m}^3$	$\text{m}^3$	%	$\text{m}^3$	$\text{m}^3$
Mehanička priprema	Prizmiranje	15	1.759	914.55	85	9.966	5182.45
	Čišćenje	2	0.234	121.94	83	9.732	5060.51
Sečenje furnira	$h_1$	2,5	0.293	152.425	80,5	9.439	4908.085
	$h_2$	12	1.407	731.64	68,5	8.032	4176.445
Sušenje		8,7	1.02	530.439	59,8	7.012	3646.006
Obrada na paketnim makazama		17,5	2.052	1066.975	42,3	4.959	2579.031
Ukupno		57,7	6.765	3517.969	42,3	4.959	2579.031

Datum	Radio	Datum	Overio
11.03.2020.	Nikola Jovanović 27/2016		





Izračunati proizvodnost furnirskog noža polazeći od oblika fliča. Izračunati horizontalno i vertikalno rastojanje ( $c_0$  i  $h_0$ ) između noža i pritisne grede.

- Godišnja količina fličeva za sečenje:  $M_s'' = 5060.51 \text{ m}^3$
- Broj radnih dana godišnje:  $b = 260$  dana
- Broj smena:  $c = 2$
- Radno vreme smene:  $T = 450 \text{ min}$
- Debljina furnira:  $s = 0,5 \text{ mm}$
- Broj hodova furnirskog noža:  $n = 40$
- Procenat iskorišćenja sirovine:  $a = 42,3 \%$
- Srednji prečnik hrastovine:  $D_{sh} = 49 \text{ cm}$
- Pad prečnika hrastovine:  $P_{ph} = 0,5 \text{ cm/m}$

### Proračun

1. Izračunati srednju širinu lista furnira za dati srednji prečnik, ako je minimalna širina lista furnira  $b_{min} = 10 \text{ cm}$ , a list srednje širine se nalazi na  $\frac{1}{4}$  visine fliča.



$$h_1 = 5 \text{ mm}, h_2 = 25 \text{ mm}$$

-Prečnik na tanjem kraju

$$D_1 = D_s - \frac{L_{trs}}{2} \times P_{ph}$$

$$D_1 = 49 - \frac{4}{2} \times 0,5$$

$$D_1 = 48 \text{ cm}$$

$D_1$  – Prečnik trupca na tanjem kraju [cm]

$D_s$  – Srednji prečnik trupca [cm]

$L_{trs}$  – Dužina trupca [m]

$P_{ph}$  – Pad prečnika [cm/m]

# PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Zadatak	5
List	2

-Visina fliča

$$H = \sqrt{D_1^2 - b_{\min}^2}$$

$$H = \sqrt{48^2 - 10^2}$$

$$H = 46.947 \text{ cm} = 469.47 \text{ mm}$$

H – visina fliča [mm]  
 D<sub>1</sub> – prečnik trupca na tanjem kraju [cm]  
 b<sub>min</sub> – minimalna širina lista furnira [cm]

-Srednja širina lista furnira

$$b_s = \sqrt{D_s^2 - \left(\frac{H}{2}\right)^2}$$

$$b_s = \sqrt{490^2 - \left(\frac{469.47}{2}\right)^2}$$

$$b_s = 430.12 \text{ mm}$$

b<sub>s</sub> – srednja širina lista furnira [mm]  
 D<sub>s</sub> – srednji prečnik trupca [mm]  
 H – visina fliča [mm]

## 2. Broj listova furnira iz jednog fliča

$$Z = \frac{H - (h_1 + h_2)}{s}$$

$$Z = \frac{469.47 - (5 + 25)}{0,5}$$

$$Z = 878.94 \text{ kom}$$

Z – broj listova furnira iz jednog fliča [komada]  
 H – visina fliča [mm]  
 h<sub>1</sub> – gubitak pri poravnavanju [mm]  
 h<sub>2</sub> – otpadna daska [mm]  
 s – debljina lista furnira [mm]

## 3. Vreme utrošeno na sečenje jednog fliča

$$t_3 = \frac{Z}{n}$$

$$t_3 = \frac{878.94}{40}$$

$$t_3 = 21.97 \text{ min}$$

t<sub>3</sub> – vreme utrošeno na sečenje jednog fliča [min]  
 Z – broj listova furnira iz jednog fliča [komada]  
 n – broj hodova furnirskog noža [prolaza]

## 4. Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnira

$$E_{\text{kom}} = \frac{T \times k}{t} \times Z$$

$$E_{\text{kom}} = \frac{450 \times 0,85}{28.97} \times 878.94$$

$$E_{\text{kom}} = 11604.92 \text{ kom/smeni}$$

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + t_z$$

$$t = 5 + 1.5 + 21.97 + 0,5$$

$$= 28.97 \text{ min}$$

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + t_z$$

$$t = 5 + 2 + 30,523 + 1$$

$$t = 38,523 \text{ min}$$

E<sub>kom</sub> – proizvodnost furnirskog noža [kom/smeni]  
 T – radno vreme smene [450 min]  
 k – koeficijent iskorišćenja smene 0,85  
 t – ukupno vreme obrade jednog fliča [min]  
 t<sub>1</sub> – vreme potrebno za postavljanje jednog fliča [5 min/fliču]  
 t<sub>2</sub> – vreme za razne provere [1-2 min]  
 t<sub>3</sub> – efektivno vreme prerade [min]  
 t<sub>z</sub> – zastoj pri radu [0,5-1min]

### 5. Proizvodnost furnirskog noža u m<sup>2</sup> sirovog furnira

$$\begin{aligned} E_{m^2} &= E_{kom} \times b_s \times L_{trs} \\ E_{m^2} &= 11604.92 \times 0.43012 \times 4 \\ E_{m^2} &= 19966.033 \text{ m}^2/\text{smeni} \end{aligned}$$

$E_{m^2}$  – proizvodnost furnirskog noža [m<sup>2</sup>/smeni]  
 $E_{kom}$  – proizvodnost furnirskog noža [kom/smeni]  
 $b_s$  – srednja širina lista furnira [m]  
 $L_{trs}$  – dužina trupca [4m]

### 6. Proizvodnost furnirskog noža u m<sup>3</sup> sirovog furnira

$$\begin{aligned} E_{m^3} &= E_{kom} \times b_s \times L_{trs} \times s \\ E_{m^3} &= 11604.92 \times 0.43012 \times 4 \times 0,00005 \\ E_{m^3} &= 9.983 \text{ m}^3/\text{smeni} \end{aligned}$$

$E_{m^3}$  – proizvodnost furnirskog noža [m<sup>3</sup>]  
 $s$  – debljina lista furnira [m]

### 7. Potreban broj furnirskih noževa

$$\begin{aligned} N &= \frac{M''_s}{E_{m^3} \times b \times c} \\ N &= \frac{5060.51}{9.983 \times 260 \times 2} \\ N &= 0.97 \text{ kom} = 1 \text{ kom} \end{aligned}$$


$N$  – potreban broj furnirskih noževa [kom]  
 $M''_s$  – godišnja količina fličeva za sečenje [m<sup>3</sup>]  
 $E_{m^3}$  – proizvodnost furnirskog noža [m<sup>3</sup>/smeni]  
 $b$  – broj radnih dana godišnje [260 dana]  
 $c$  – broj smena u toku dana [2 smene]

### 8. Količina sirovog furnira u m<sup>2</sup> koji se dobije iz 1 m<sup>3</sup> sirovine

$$\begin{aligned} F &= \frac{10 \times a}{s} \\ F &= \frac{10 \times 42,3}{0,5} \\ F &= 846 \frac{\text{m}^2}{\text{m}^3} \end{aligned}$$

$F$  – količina sirovog furnira  $\frac{\text{m}^2}{\text{m}^3}$   
 $a$  – procenat iskorišćenja sirovine [%]  
 $s$  – debljina lista furnira [mm]

### 9. Odnos noža i pritisne grede



$$\begin{aligned} \alpha &= 1^\circ \\ \beta &= 17^\circ \\ \delta &= \alpha + \beta = 18^\circ \end{aligned}$$

$\alpha$  – leđni ugao [°]  
 $\beta$  – ugao oštenja [°]  
 $\delta$  – ugao rezanja [°]

**9.1 Stepen pritiska**

$$\Delta = \frac{s - s_0}{s} \times 100$$

$$s_0 = s \left( 1 - \frac{\Delta}{100} \right)$$

$$s_0 = 0,5 \left( 1 - \frac{14}{100} \right)$$

$$s_0 = 0.43 \text{ mm}$$

$\Delta$  – stepen pritiska

s – debljina lista furnira [mm]

$s_0$  – najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede [mm]

**9.2 Vertikalno rastojanje noža i pritisne grede**

$$h_0 = s_0 \times \cos \delta$$

$$h_0 = 0.43 \times \cos 18$$

$$h_0 = 0.41 \text{ mm}$$

$h_0$  – vertikalno rastojanje noža i pritisne grede [mm]

$s_0$  – najkraće rastojanje noža i pritisne grede [mm]

$\delta$  – ugao rezanja [°]

**9.3 Horizontalno rastojanje noža i pritisne grede**

$$c_0 = s_0 \times \sin \delta$$

$$c_0 = 0.43 \times \sin 18$$


$$c_0 = 0.133 \text{ mm}$$

$c_0$  – horizontalno rastojanje noža i pritisne grede [mm]

$s_0$  – najkraće rastojanje noža i pritisne grede [mm]

$\delta$  – ugao rezanja [°]

Datum	Radio	Datum	Overio
11.03.2020.	Nikola Jovanović 27/2016		



Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacije. Takođe izračunati potreban broj mašina za krećenje trupaca, kao i proizvodnost maštine za okoravanje.

1. Stovarište oblovine  
↓
2. Hidrotermička priprema  
↓
3. Mehanička priprema - kraćenje  
- okoravanje  
↓
4. Centriranje trupaca  
↓
5. Ljuštenje  
↓
6. Lagerovanje furnirskog platna  
↓
7. Mokre makaze za platno  
↓
8. Mokre makaze za korisne krpe  
↓
9. Sušenje  
↓
10. Suve makaze  
↓
11. Obrada sljubnica  
↓
12. Sortiranje i slaganje  
↓
13. Spajanje furnira u formate  
↓
14. Nanošenje lepka – kuhinja lepka  
↓
15. Presovanje ploča  
↓
16. Kondicioniranje  
↓
17. Formatizovanje  
↓
18. Popravka I krpljenje  
↓
19. Egaliziranje  
↓
20. Klasiranje i obeležavanje  
↓
21. Magacioniranje

**TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA**

Zadatak	8
List	2

- **Osnovni parametri:**

- godišnja količina oblovine  $M'_{lj} = 18258m^3$

- broj radnih dana godišnje  $b = 260$  dana

- broj smenac = 2

- **količina oblovine koja se preradi za vreme jedne smene**

$$M_{slj} = M_{lj}' / (b \cdot c) \quad (m^3/sm)$$

$$M_{slj} = 18258 / (260 \cdot 2) = 35,11 \quad m^3/sm$$

Faza rada - operacije	Otpada			Ostaje		
	Po smeni		Godišnje	Po smeni		Godišnje
	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Mehanička priprema	3,36	1,18	613,469	96,64	33,932	17644,531
Ljuštenje	17,56	6,166	3206,105	79,08	27,766	14438,426
Mokre makaze	8,73	3,065	1593,923	70,35	24,701	12844,503
Usušenje	6,53	2,293	1192,247	63,82	22,408	11652,256
Suve makaze	1,1	0,386	200,838	62,72	22,022	11451,418
Obrada sljubnica	5,86	2,058	1069,919	56,86	19,964	10381,499
Upresovanje	2,7	0,948	492,966	54,16	19,016	9888,533
Formatizovanje	5,5	1,931	1004,19	48,66	17,085	8884,343
Brušenje	3,38	1,187	617,121	45,28	15,898	8267,222
Ostali tehnološki gubici	4,45	1,555	808,829	40,83	14,336	7454,741
Suma	59,17	20,776	10803,259	40,83	14,336	7454,741

# TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA

Zadatak	8
List	3

## 1. Broj trupaca namenjen za ljuštenje

$$n = \frac{M_{lj}'}{b \cdot m \cdot c} \text{ (kom/sm)}$$

$M_{lj}'$  - godišnja količina oblovine ( $m^3$ )

$b$  - broj radnih dana

$c$  - broj smena

$m$  - zapremina jednog trupca ( $m^3$ )

$D_s = 56 \text{ cm}$

$$m = \frac{D_s^2 \cdot \pi}{4} \cdot L_{trlj} \text{ (m}^3\text{)}$$

$$m = \frac{0,56^2 \cdot \pi}{4} \cdot 5 = 1,231 \text{ m}^3$$

$$n = \frac{19689,24}{260 \cdot 1,231 \cdot 2}$$

$$n = 28,52 \Rightarrow 29 \text{ kom/sm}$$

## 2. Potreban broj trupaca za kraćenje

$$N = \frac{n}{E_k} \text{ (kom)}$$

$n$  - broj trupaca namenjen za kraćenje (kom/sm)

$E_k$  - proizvodnost mašine za kraćenje trupaca

$$E_k = \frac{T \cdot k}{t} \text{ (kom/sm)}$$

$T$  - radno vreme smene 450 min

$k$  - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,8

$t$  - vreme prerade jednog trupca 3 min

$$E_k = \frac{450 \cdot 0,8}{3}$$

$$E_k = 120 \text{ kom/sm}$$

$$N = \frac{28,52}{120}$$

$$N = 0,242 \Rightarrow 1$$

**2.1. Vremenska zauzetost mašine**

$$V_z = N \cdot T \text{ (min)}$$

*N* - potreban broj trupaca za kraćenje (*kom*)

*T* - radno vreme smene 450 min

$$V_z = 0,242 \cdot 450$$

$$V_z = 108,9 \text{ min}$$

**3. Broj trupaca posmeni**

$$n_{trč} = n \cdot f \text{ (kom)}$$

*f* - prosečan broj trupčića iz jednog trupca = 3 kom

*n* - broj trupaca namenjen za ljuštenje (kom/sm)

$$n_{trč} = 28,52 \cdot 3$$

$$n_{trč} = 85,56 \text{ kom}$$

**4. Proizvodnost mašine za okoravanje sa rotirajućim glavama**

$$A = \frac{60 \cdot V_{trč} \cdot U \cdot k_1 \cdot k_2}{L_{trč}} \text{ (m}^3/\text{h)}$$

*L<sub>trč</sub>* - srednja ponderivana vrednost dužine trupčića – 1,85 m

*U* - pomer trupčića 3 – 5 m/min

*k<sub>1</sub>* - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,8 – 0,85

*k<sub>2</sub>* - koeficijent zapunjenoosti mašine 0,7 – 0,75

*U<sub>trč</sub>* - zapremina trupčića (m<sup>3</sup>)

$$V_{trč} = \frac{D_s^2 \cdot \pi}{4} \cdot L_{trč}$$

$$V_{trč} = \frac{0,56^2 \cdot \pi}{4} \cdot 1,85 = 0,0455 \text{ m}^3$$

$$A = \frac{60 \cdot 0,455 \cdot 4 \cdot 0,8 \cdot 0,7}{1,85}$$

$$A = 33,055 \text{ m}^3/\text{h}$$

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE


Zadatak

9


List

1

Izračunati proizvodnost i potreban broj mašina za ljuštenje bukovih trupaca.



Deo kinematske šeme ljuštilice



- Osnovni parametri
  - Godišnja količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje  
 $M_{lj}'' = 17644,531 \text{ m}^3$
  - Broj radnih dana  $b = 260$  dana
  - Broj smena  $c = 2$  smene
  - Debljina furnira  $s = 1,6 \text{ mm}$
  - Prečnik rolne ostatka  $d_0 = 10 \text{ cm}$
  - Srednji prečnik trupaca  $D_{sb} = 56 \text{ cm}$
  - Pad prečnika  $P_p = 0,8 \text{ cm/m}$

- Proračun

1. Objektivni gubici vremena

- 1.1. Vreme potrebno za nameštanje trupčića među hvataljke

$$T_1 = 5s$$

$T_1$  – Vreme potrebno za nameštanje  
trupčića među hvataljke [s]

# PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE

Zadatak	9
List	3

## 1.2. Vreme potrebno za pritezanje trupčića

$$T_2 = \frac{2 \times (0,8 \times H_h + 10)}{V_v}$$

$$T_2 = \frac{2 \times (0,8 \times 30 + 10)}{20}$$

$$T_2 = 3,4s$$

T<sub>2</sub> – Vreme potrebno za pritezanje trupčića [s]

H<sub>h</sub> – Visina hvataljki 20mm

V<sub>v</sub> – brzina pritezanja trupčića 30 mm/s

## 1.3. Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću

$$T_3 = \frac{L_s}{V_{us}}$$

$$T_3 = \frac{160}{10}$$

$$T_3 = 16s$$

T<sub>3</sub> – Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću [s]

L<sub>s</sub> – Dužina puta u praznom hodu 150 mm

V<sub>us</sub> - Brzina pomera suporta u praznom hodu 12 mm/s

## 1.4. Vreme kretanja suporta uu radnom hodu (vreme zaokruživanja i vreme ljuštenja)

$$T_4 = \frac{L_r}{V_{rs}}$$

$$T_4 = \frac{239,226}{0,5}$$

$$T_4 = 478,452 s$$

$$L_r = 0,01 \times D + \frac{D_1 - d_0}{2}$$

$$L_r = 0,01 \times 55,26 + \frac{56,74 - 10}{2}$$

$$L_r = 239,226 cm$$

$$D = D_s - \frac{L_{tr\acute{e}}}{2} \times P_p$$

$$D = 56 - \frac{1,85}{2} \times 0,8$$

$$D = 55,26 cm$$

$$D_1 = D_s + \frac{L_{tr\acute{e}}}{2} \times P_p$$

$$D_1 = 56 + \frac{1,85}{2} \times 0,8$$

$$D_1 = 56,74 cm$$

T<sub>4</sub> – Vreme kretanja suporta u radnom hodu [s]

L<sub>r</sub> – Dužina puta u radnom hodu [mm]

V<sub>rs</sub> – Brzina suporta u radnom hodu 0,5 mm/s

D – Prečnik trupčića na tanjem kraju [cm]

D<sub>1</sub> – Prečnik trupčića na debljem kraju [cm]

d<sub>0</sub> – Prečnik rolne ostatka [cm]

D<sub>s</sub> – Srednji prečnik trupčića [cm]

L<sub>tr̄e</sub> – Srednja dužina trupčića 1,85 m

P<sub>p</sub> – pad prečnika trupčića [cm/m]

## 1.5. Vreme potrebno za otpuštanje trupca

$$T_5 = \frac{2 \times (H_h + 10)}{V_v} + \tau$$

$$T_5 = \frac{2 \times (30 + 10)}{20} + \tau$$

$$T_5 = 5 s$$

T<sub>5</sub> – Vreme potrebno za pritezanje trupca [s]

H<sub>h</sub> – Visina hvataljki [mm]

V<sub>v</sub> – brzina pritezanja trupca [mm/s]

τ – vreme potrebno za aktiviranje sistema za vraćanje 2 s

# PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE

Zadatak

9

List

4

## 1.6. Ostali gubici vremena

$$T_6 = 7s$$

T<sub>6</sub> – Ostali gubici vremena [s]

## 1.7. Ukupno vreme ljuštenja

$$\begin{aligned} T_{uk} &= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6 \\ T_{uk} &= 0,083 + 0,056 + 0,26 + 7,9742 + 0,083 + 0,117 \\ T_{uk} &= 8,5732 \text{ min} \end{aligned}$$

T<sub>uk</sub> – Ukupno vreme ljuštenja [min]

T<sub>1</sub> – Vreme potrebno za nameštanje trupčića među hvataljke [s]

T<sub>2</sub> – Vreme potrebno za pritezanje trupčića [s]

T<sub>3</sub> – Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću [s]

T<sub>4</sub> – Vreme kretanja suporta u radnom hodu [s]

T<sub>5</sub> – Vreme potrebno za otpuštanje trupčića [s]

T<sub>6</sub> – Ostali gubici vremena [s]

## 2. Proizvodnost ljuštilice

### 2.1. Proizvodnost ljuštilice u broju trupaca po smeni

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{T \times k}{T_{uk}} \\ E_1 &= \frac{450 \times 0,75}{8,5732} \\ E_1 &= 39,367 \frac{\text{kom}}{\text{sm}} \end{aligned}$$

E<sub>1</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

T – Radno vreme smene [min]

k – Koeficijent iskorišćenja semene

T<sub>uk</sub> – Ukupno vreme ljuštenja [min]

### 2.2. Proizvodnost ljuštilice u m<sup>3</sup> oblovine po smeni

$$\begin{aligned} E_2 &= E_1 \times q \\ E_2 &= E_1 \times \frac{D_s^2 \times \pi}{4} \times l \\ E_2 &= 39,367 \times \frac{0,56^2 \times 3,14}{4} \times 1,85 \\ E_2 &= 17,93 \frac{\text{m}^3 \text{ oblovine}}{\text{sm}} \end{aligned}$$

E<sub>2</sub> – Proizvodnost ljuštilice [m<sup>3</sup> oblovine/smena]

E<sub>1</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

D<sub>s</sub> – Srednji prečnik trupčića [m]

l – Dužina trupčića [m]

### 2.3. Proizvodnost ljuštilice u m<sup>2</sup> funira po smeni

$$\begin{aligned} E_3 &= E_1 \times \frac{(D_0^2 - d_0^2) \times \pi}{4 \times s} \times l \\ E_3 &= 39,36 \times \frac{(0,52497^2 - 0,1^2) \times 3,14}{4 \times 0,0016} \\ &\quad \times 1,85 \\ E_3 &= 10593,92 \frac{\text{m}^2 \text{ furnira}}{\text{sm}} \\ D_0 &= 0,95 \times D \\ D_0 &= 0,95 \times 55,26 \\ D_0 &= 52,497 \text{ m} \end{aligned}$$

E<sub>3</sub> – Proizvodnost ljuštilice [m<sup>2</sup>furnira/smena]

E<sub>1</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

D<sub>0</sub> – Prečnik zaokruženog trupčića [m]

d<sub>0</sub> – Prečnik rolne ostatka [m]

s – debljina furnira [m]

l – dužina trupčića [m]

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE**

Zadatak

9

List

5

**2.4. Proizvodnost ljuštilice u m<sup>3</sup> furnira po smeni**

$$E_4 = E_3 \times s$$

$$E_4 = 10593,92 \times 0,0016$$

$$E_4 = 16,886 \frac{m^3 \text{furnira}}{sm}$$

E<sub>4</sub> – Proizvodnost ljuštilice [m<sup>3</sup>furnira/smena]  
 E<sub>3</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]  
 s – debljina furnira [m]

**3. Potreban broj ljuštilica**

$$N = \frac{M_{lj}''}{E_2 \times b \times c}$$

$$N = \frac{17664,531}{17,93 \times 260 \times 2}$$

$$N = 1,89 \rightarrow 2 \text{ kom}$$

M<sub>lj</sub>'' – Godišnje količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje [m<sup>3</sup>]  
 E<sub>2</sub> – Proizvodnost ljuštilice [m<sup>3</sup> oblovine/smena]  
 b – broj radnih dana [dana]  
 c – broj smena [smena]

Datum	Radio	Datum	Radio
02.04.2020.	Nikola Jovanović		

## KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

Zadatak

10

List

1

Odrediti kapacitet i potreban broj sušara za sušenja furnira, ako se u sušari suše različite debljine furnira sa procentualnim učešćem tih debljina kao što je prikazano u tabeli

Debljina	1,1	1,4	2,2	2,5	3,5
%	28,57	18,20	14,28	16,23	22,72

- Osnovni parametri
  - Usvojiti jedne mokre makaze za korisne krpe i jedne mokre makaze za furnirsko platno po svakoj dobijenoj ljuštilici
  - Godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje  $M_{lj}^{III} = 12844,503 \text{ m}^3$
  - Broj radnih dana  $b = 260$  dana
  - Broj smena  $c = 2$  smene
- Kapacitet sušare
  - Sušara je u modularnom sistemu (dužina modula 2 m), sastoji se od ulazne zone, grejne zone, zone hlađenja i izlazne zone
  - Širina modula  $B = 2,8 \text{ m}$
  - Broj etaža  $E = 3$  kom
- Proračun

1. Količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama

$$Q_{1..5} = M_{lj}^{III} \times P_{i1..5}$$

$$Q_1 = 12844,503 \times 0,2857 = 3669,67 \text{ m}^3$$

$$Q_2 = 12844,503 \times 0,1820 = 2337,699 \text{ m}^3$$

$$Q_3 = 12844,503 \times 0,1428 = 1834,195 \text{ m}^3$$

$$Q_4 = 12844,503 \times 0,1623 = 2084,663 \text{ m}^3$$

$$Q_5 = 12844,503 \times 0,2272 = 2918,271 \text{ m}^3$$

$Q_{1..5}$  – Količina furnira koja dolazi na sušenje za određenu debljinu ( $\text{m}^3$ )

$M_{lj}^{III}$  – Godišnje količina furnira koja dolazi na sušenje ( $\text{m}^3$ )

$P_{i1..5}$  – Procenat godišnje količine furnira za određenu debljinu (%)

<b>KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR</b>	Zadatak	10
	List	2

2. Proračun proizvodnosti sušare sa trakom

$$E_{1..5} = T \times k_1 \times k_2 \times k_3 \times n \times L_{trč} \times s_{1..5} \times \frac{L}{z_{1..5}}$$

$$E_1 = 480 \times 0,98 \times 0,92 \times 0,92 \times 3 \times 1,85 \times 0,0011 \times \frac{16}{2,2} = 17,678 \frac{m^3}{sm}$$

$$E_2 = 480 \times 0,98 \times 0,92 \times 0,92 \times 3 \times 1,85 \times 0,0014 \times \frac{16}{4,2} = 11,785 \frac{m^3}{sm}$$

$$E_3 = 480 \times 0,98 \times 0,92 \times 0,92 \times 3 \times 1,85 \times 0,0022 \times \frac{16}{7} = 11,112 \frac{m^3}{sm}$$

$$E_4 = 480 \times 0,98 \times 0,92 \times 0,92 \times 3 \times 1,85 \times 0,0025 \times \frac{16}{8} = 11,049 \frac{m^3}{sm}$$

$$E_5 = 480 \times 0,98 \times 0,92 \times 0,92 \times 3 \times 1,85 \times 0,0035 \times \frac{16}{12,5} = 9,899 \frac{m^3}{sm}$$

$E_{1..5}$  – proizvodnost sušare sa trakom za određenu debljinu furnira ( $\frac{m^3}{sm}$ )

T – radno vreme smene (min)

$k_1$  – koeficijent iskorišćenja radnog vremena

$k_2$  – koeficijent zapunjenoosti sušare

$k_3$  – koeficijent prelaska na drugu debljinu

n – broj listova po poprečnom preseku sušare (kom)

$L_{trč}$  – dužina trupčića (m)

$s_{1..5}$  – debljina furnira (m)

L – dužina sušare (m)

$z_{1..5}$  – vreme prolaska furnira kroz sušaru za određenu debljinu (min)

$$n = f \times e$$

$$n = 1 \times 3$$

$$n = 3 \text{ kom}$$

f – broj listova u etaži

e – broj etaža

$$z_1 = 2,2 \text{ min}$$

$$z_2 = 4,2 \text{ min}$$

$$z_3 = 7 \text{ min}$$

$$z_4 = 8 \text{ min}$$

$$z_5 = 12,5 \text{ min}$$

KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR	Zadatak	10
	List	3

3. Potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina

$$n_{1..5} = \frac{Q_{1..5}}{E_{1..5}}$$

$$n_1 = \frac{3669,67}{17,678} = 207,588 \frac{\text{sm}}{\text{god}}$$

$$n_2 = \frac{2337,699}{11,785} = 198,3599 \frac{\text{sm}}{\text{god}}$$

$$n_3 = \frac{1834,195}{11,112} = 165,069 \frac{\text{sm}}{\text{god}}$$

$$n_4 = \frac{2084,663}{11,049} = 188,682 \frac{\text{sm}}{\text{god}}$$

$$n_5 = \frac{2918,271}{9,899} = 294,789 \frac{\text{sm}}{\text{god}}$$

$n_{1..5}$  – potreban broj smena za sušenje određene debljine furnira( $\frac{\text{sm}}{\text{god}}$ )

$Q_{1..5}$  – količina furnira koja dolazi na sušenje za određenu debljinu( $\text{m}^3$ )

$E_{1..5}$  – proizvodnost sušare sa trakom za određenu debljinu furnira( $\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$ )

4. Potreban broj sušara

$$N = \frac{n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5}{b \times \bar{\tau}}$$

$$N = \frac{207,588 + 198,3599 + 165,069 + 188,682 + 294,789}{260 \times 2}$$

$$N = 2,028 \rightarrow 2 \text{ kom}$$

N – potreban broj sušara (sušara)

$n_i$  – potreban broj smena za sušenje određene debljine furnira ( $\frac{\text{sm}}{\text{god}}$ )

b – broj radnih dana (dana)

$\bar{\tau}$  – broj smena (sмена)

Datum	Radio	Datum	Overio
09.04.2020.	Nikola Jovanović 27/2016		

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak	11
List	1

Izračunati proizvodnost i odrediti potreban broj mašina za obradu sljubnica kao i mašina za poprečno i uzdužno spajanje

- Polazni podaci
    - Usvajaju se jedne suve makaze po svakoj proračunatoj sušari
    - Količina koja dolazi na obradu sljubnica  $M_{lj}^{IV} = 11451,418 \text{ m}^3$
    - Količina koja dolazi na spajanje  $M_{lj}^V = 10381,499 \text{ m}^3$
    - Broj radnih dana godišnje  $b = 260$  dana
    - Broj smena  $c = 2$  smene
  - Format i konstrukcija ploče
    - Dimenzije ploče sa nadmerom  $1300 \times 2300 \text{ mm}$
    - Dimenzije ploče bez nadmere  $1220 \times 2200 \text{ mm}$
  - Dimenzije listova furnira za spoljašnje i unutrašnje sojeve (S+U+S)
    - $1,1+1,1+1,1 \text{ mm}$
    - $1,4+2,6+1,4 \text{ mm}$
    - $1,6+3,2+1,6 \text{ mm}$
  - Proračun
1. Proizvodnost i broj mašina za obradu ljubnica
    - 1.1. Srednja proizvodnost

$$E_s = N' \times q$$

$$E_s = 398,92 \times 0,0555$$

$E_s$  – Srednja proizvodnost ( $\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$ )

$$E_s = 22,14 \frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$$

$N'$  – broj paketa koji se obradi u jednoj smeni ( $\frac{\text{kom}}{\text{sm}}$ )

$$q = 0,2 \times 0,15 \times 1,85$$

$q$  – zapremina jednog paketa ( $\text{m}^3$ )

$$q = 0,0555 \text{ m}^3$$

$0,2$  – širina paketa furnira (m)

$$N' = \frac{T \times V \times k_1 \times k_2}{2 \times L_s}$$

$0,15$  – ukupna debljina paketa furnira (m)

$$N' = \frac{450 \times 5 \times 0,8 \times 0,82}{2 \times 1,85}$$

$1,85$  – prosečna dužina paketa furnira (m)

$$N' = 398,92 \frac{\text{kom}}{\text{sm}}$$

$T$  – radno vreme smene (min)

$V$  – brzina pomera u radnom hodu  $5 (\frac{\text{m}}{\text{min}})$

$k_1$  – koeficijent iskorišćenja radnog vremena

$k_2$  – koeficijent zapunjenoosti mašine

$L_s$  – srednja dužina jednog paketa (m)

### 1.2. Broj mašina za obradu sljubnica

$$N = \frac{M_{lj}^{IV}}{E_s \times b \times c}$$

$N$  – Broj mašina za obradu ljubnica (kom)

$M_{lj}^{IV}$  – godišnje količina furnira koja se obrađuje ( $\text{m}^3$ )

$$N = \frac{11451,418}{22,14 \times 260 \times 2}$$

$E_s$  – Srednja proizvodnost mašine ( $\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$ )

$$N = 0,99 \rightarrow 1 \text{ mašina}$$

$b$  – broj radnih dana godišnje (dana)

$c$  – broj smena (smena)

### 2.1 Proračun kapaciteta i broja mašina za spajanje listova furnira u odgovarajuće formate

Sloj\Debljina	1,1	1,4	1,6	2,6	3,2
Uzdužni (%)	14,57	18,54	21,19		
Poprečni (%)	7,28			17,22	21,19
Uzdužni ( $\text{m}^3$ )	1.512,584	1.924,73	2.199,839		
Poprečni ( $\text{m}^3$ )	755,773			1.787,694	2.199,839

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak

11

List

2

**2.2.1 Proizvodnost uzdužnog spajača**

$$N_f^{\parallel} = \frac{T \times V \times k}{l \times n}$$

$$N_f^{\parallel} = \frac{450 \times 35 \times 0,85}{2,3 \times 4}$$

$$N_f^{\parallel} = 1.455,163 \frac{\text{form}}{\text{sm}}$$

$N_f^{\parallel}$  - proizvodnost uzdužnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 T - radno vreme smene (min)  
 V - brzina u radnom hodu spajača 35 ( $\frac{\text{m}}{\text{min}}$ )  
 k - koeficijent iskorišćenja radnog vremene  
 l - dužina listova furnira (m)  
 n - broj spojeva u jednom fomatu (spojeva)

**2.2.2 Proizvodnost poprečnog spajača**

$$N_f^{\perp} = \frac{T \times V \times k}{l}$$

$$N_f^{\perp} = \frac{450 \times 4 \times 0,85}{2,3}$$

$$N_f^{\perp} = 665,22 \frac{\text{form}}{\text{sm}}$$

$N_f^{\perp}$  - proizvodnost poprečnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 T - radno vreme smene (min)  
 V - brzina u radnom hodu spajača 4 ( $\frac{\text{m}}{\text{min}}$ )  
 k - koeficijent iskorišćenja radnog vremene  
 l - dužina listova furnira (m)

**2.3 Proračun broja formata**

$$a_{1,1}^{\parallel} = \frac{n_{1,1}^{\parallel}}{n+1}$$

$$a_{1,1}^{\parallel} = \frac{2.299.458,8}{4+1}$$

$$a_{1,1}^{\parallel} = 459.891,76 \text{ form}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = \frac{Q_{1,1}}{b_{sr} \times s_{1,1} \times l}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = \frac{1.512,584}{1,512,584}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = \frac{1,3}{4+1} \times 0,0011 \times 2,3$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = 2.299.458,8 \text{ kom}$$

$a_{1,1}^{\parallel}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,1}^{\parallel}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,1}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

$$a_{1,4}^{\parallel} = \frac{n_{1,4}^{\parallel}}{n+1}$$

$$a_{1,4}^{\parallel} = \frac{2.299.008,6}{4+1}$$

$$a_{1,4}^{\parallel} = 459.801,72 \text{ form}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = \frac{Q_{1,4}}{b_{sr} \times s_{1,4} \times l}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = \frac{1.924,73}{1.924,73}$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = \frac{1,3}{4+1} \times 0,0014 \times 2,3$$

$$n_{1,4}^{\parallel} = 2.299.008,6 \text{ kom}$$

$a_{1,4}^{\parallel}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,4}^{\parallel}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,4}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak

11

List

3

$$a_{1,6}^{\parallel} = \frac{n_{1,6}^{\parallel}}{n+1}$$

$$a_{1,6}^{\parallel} = \frac{2.299.162,83}{4+1}$$

$$a_{1,6}^{\parallel} = 459.832,566 \text{ form}$$

$$n_{1,6}^{\parallel} = \frac{Q_{1,6}}{b_{sr} \times s_{1,6} \times l}$$

$$n_{1,6}^{\parallel} = \frac{2.199,839}{\frac{1,3}{4+1} \times 0,0016 \times 2,3}$$

$$n_{1,1}^{\parallel} = 2.299.162,83 \text{ kom}$$

$a_{1,6}^{\parallel}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,6}^{\parallel}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,6}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

$$A^{\parallel} = \sum a_{ij} = a_{1,1}^{\parallel} + a_{1,4}^{\parallel} + a_{1,6}^{\parallel} = 1.379.526,046 \text{ formata}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = \frac{n_{1,1}^{\perp}}{n+1}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = \frac{1.378.728,49}{5+1}$$

$$a_{1,1}^{\perp} = 229.788,08 \text{ form}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = \frac{Q_{1,1}}{b_{sr} \times s_{1,1} \times l}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = \frac{755,773}{\frac{2,3}{5+1} \times 0,0011 \times 1,3}$$

$$n_{1,1}^{\perp} = 1.378.728,49 \text{ kom}$$

$a_{1,1}^{\perp}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{1,1}^{\perp}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{1,1}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

$$a_{2,6}^{\perp} = \frac{n_{2,6}^{\perp}}{n+1}$$

$$a_{2,6}^{\perp} = \frac{1.379.748,39}{5+1}$$

$$a_{2,6}^{\perp} = 229.958,065 \text{ form}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = \frac{Q_{2,6}}{b_{sr} \times s_{2,6} \times l}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = \frac{1.787,694}{\frac{2,3}{5+1} \times 0,0026 \times 1,3}$$

$$n_{2,6}^{\perp} = 1.379.748,39 \text{ kom}$$

$a_{2,6}^{\perp}$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{2,6}^{\perp}$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{2,6}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 s - debljina lista furnira (m)  
 l - dužina lista furnira (m)

**PRORAČUN PROIZVODNOSTI I ODREĐIVANJE POTREBNOG  
BROJA MAŠINA**

Zadatak

11

List

4

$$a_{2,6}^\perp = \frac{n_{2,6}^\perp}{n+1}$$

$$a_{3,2}^\perp = \frac{1.379.497,7}{5+1}$$

$$a_{3,2}^\perp = 229.916,28 \text{ form}$$

$$n_{3,2}^\perp = \frac{Q_{3,2}}{b_{sr} \times s_{3,2} \times l}$$

$$n_{3,2}^\perp = \frac{2.199,839}{\frac{2,3}{5+1} \times 0,0032 \times 1,3}$$

$$n_{3,2}^\perp = 1.379.497,7 \text{ kom}$$

$a_{3,2}^\perp$  - broj formata furnira (formata)  
 $n_{3,2}^\perp$  - broj komada furnira koji se spajaju (komada)  
 n - broj spojeva u jednom formatu (spojeva)  
 $Q_{3,2}$  - količina furnira koja dolazi na spajanje ( $\text{m}^3$ )  
 $B_{sr}$  - srednja širina lista furnira (m)  
 $s$  - debljina lista furnira (m)  
 $l$  - dužina lista furnira (m)

$$A^\perp = \sum a_{ij} = a_{1,1}^\perp + a_{2,6}^\perp + a_{3,2}^\perp = 689.662,43 \text{ formata}$$

#### 2.4 Potreban broj spajača

Uzdužnih

$$N^{\parallel} = \frac{A^{\parallel}}{N_s^{\parallel} \times b \times c}$$

$$N^{\parallel} = \frac{1.379.526,046}{1455,163 \times 260 \times 2}$$

$$N^{\parallel} = 1,82 \rightarrow 2 \text{ kom}$$

$N^{\parallel}$  - broj uzdužnih spajača (spajača)  
 $A^{\parallel}$  - broj formata furnira za spajanje (formata)  
 $N_s^{\parallel}$  - proizvodnost uzdužnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 b - broj radnih dana (dana)  
 c - broj smena (sмена)

Poprečnih

$$N^\perp = \frac{A^\perp}{N_s^\perp \times b \times c}$$

$$N^\perp = \frac{689.662,43}{665,22 \times 260 \times 2}$$

$$N^\perp = 1,99 \rightarrow 2 \text{ kom}$$

$N^\perp$  - broj uzdužnih spajača (spajača)  
 $A^\perp$  - broj formata furnira za spajanje (formata)  
 $N_s^\perp$  - proizvodnost uzdužnog spajača ( $\frac{\text{form}}{\text{sm}}$ )  
 b - broj radnih dana (dana)  
 c - broj smena (sмена)

Datum	Radio	Datum	Overio
16.04.2020.	Nikola Jovanović 27/2016		

KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA	Zadatak	12
	List	1
<p>Odrediti kapacitet i potreban broj mašina za pripremu i nanošenje lepka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovni parametri <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni <math>M_{lj} = 19,964 \text{ m}^3</math></li> <li>○ Broj radnih dana godišnje <math>b = 260</math> dana</li> <li>○ Broj smena <math>c = 2</math> smene</li> </ul> </li> <li>• Konstrukcija ploča <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <math>1,1+1,1+1,1 \text{ mm}</math></li> <li>○ <math>1,4+2,6+1,4 \text{ mm}</math></li> <li>○ <math>1,6+3,2+1,6 \text{ mm}</math></li> </ul> </li> <li>• Proračun</li> </ul> <p>1. Kapacitet i potreban broj mešalica za pripremu lepka</p> <p>1.1. Količina lepka koja se troši na <math>1 \text{ m}^3</math> ploče</p>		
$Q_s = \frac{q \times (n - 1)}{s_s \times 10^3} \times k_0$ $Q_s = \frac{220 \times (3 - 1)}{0,00503 \times 10^3} \times 1,114$ $Q_s = 97,45 \frac{\text{kg}}{\text{sm}}$ $k_0 = \frac{l_n \times b_n}{l_s \times b_s}$ $k_0 = \frac{2,3 \times 1,3}{2,2 \times 1,22}$ $k_0 = 1,114$		
<p><math>Q_s</math> – Količina lepka koja se troši na <math>1 \text{ m}^3</math> ploče  <math>(\frac{\text{kg}}{\text{sm}})</math></p> <p><math>q</math> – normativ lepka po <math>1 \text{ m}^2</math> sljubnice (g)</p> <p><math>n</math> – broj slojeva u ploči (slojeva)</p> <p><math>s_s</math> – srednja debljina ploče (m)</p> <p><math>k_0</math> – koeficijent formatizovanja</p> <p><math>l_n</math> – dužina ploče sa nadmerom (m)</p> <p><math>b_n</math> – širina ploče sa nadmerom (m)</p> <p><math>l_s</math> – standardna dužina ploče (m)</p> <p><math>b_s</math> – standardna širina ploče (m)</p>		
<p>1.2. Potrebna količina lepka za desetodnevnu proizvodnju</p> $Q_{10} = M_{lj}^s \times Q_s \times c \times 10$ $Q_{10} = 19,964 \times 97,45 \times 2 \times 10$ $Q_{10} = 38909,836 \text{ kg}$		
<p><math>Q_{10}</math> – količina lepka za desetodnevnu proizvodnju (kg)</p> <p><math>M_{lj}^s</math> – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (<math>\text{m}^3</math>)</p> <p><math>Q_s</math> – količina lepka koja se troši na <math>1 \text{ m}^3</math> ploče  <math>(\frac{\text{kg}}{\text{sm}})</math></p> <p><math>c</math> – broj smena (smena)</p>		
<p>1.3. Potrebna količina lepka u praku za mesečnu proizvodnju</p> $Q_{LP} = M_{lj}^s \times Q_s \times \frac{b}{12} \times c \times 0,3$ $Q_{LP} = 19,964 \times 97,45 \times \frac{260}{12} \times 2 \times 0,3$ $Q_{LP} = 25291,39 \text{ kg}$		
<p><math>Q_{LP}</math> – količina lepka neophodna za mesečnu proizvodnju (kg)</p> <p><math>M_{lj}^s</math> – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (<math>\text{m}^3</math>)</p> <p><math>Q_s</math> – količina lepka koja se troši na <math>1 \text{ m}^3</math> ploče  <math>(\frac{\text{kg}}{\text{sm}})</math></p> <p><math>b</math> – broj radnih dana (dana)</p> <p><math>c</math> – broj smena (smena)</p>		

KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA		Zadatak	12
		List	2
<p>1.4. Proizvodnost mešalice za lepak</p> <p><math>E = \frac{T \times k}{z} \times q</math>  <math>E = \frac{450 \times 0,9}{30} \times 183</math>  <math>E = 2470,5 \frac{\text{kg}}{\text{sm}}</math></p> <p><math>q = q_i \times V_k</math>  <math>q = 1,22 \times 150</math>  <math>q = 183 \text{ kg}</math></p> <p><math>E</math> – proizvodnost mešalice za lepak (<math>\frac{\text{kg}}{\text{sm}}</math>)  <math>T</math> – radno vreme smene (min)  <math>k</math> – koeficijent iskoršćenja radnog vremena  <math>z</math> – vreme mešanja jednog punjenja (min)  <math>q</math> – težina jednog punjenja mešalice (kg)</p>			
<p>1.5. Potreban broj mešalica</p> <p><math>N = \frac{M_{lj}^s \times Q_s}{E}</math>  <math>N = \frac{19,964 \times 97,45}{2470,5}</math>  <math>N = 0,79 \rightarrow 1</math> mešalica</p> <p><math>N</math> – potreban broj mešalica (mešalica)  <math>M_{lj}^s</math> – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (<math>\text{m}^3</math>)  <math>Q_s</math> – količina lepka koja se trošni na <math>1 \text{ m}^3</math> ploče (<math>\frac{\text{kg}}{\text{sm}}</math>)  <math>E</math> – proizvodnost mešalice za lepak (<math>\frac{\text{kg}}{\text{sm}}</math>)</p>			
<p>2. Potreban broj mašina za nanošenje lepka</p> <p><math>N = \frac{L_{uk}}{\pi \times D \times t_s \times n \times k}</math>  <math>N = \frac{15600}{3,14 \times 300 \times 6,503 \times 35 \times 0,8}</math>  <math>N = 0,09 \rightarrow 1</math> nanosačica lepka</p> <p><math>L_{uk} = b_p \times m \times n_p</math>  <math>L_{uk} = 1300 \times 1 \times 12</math>  <math>L_{uk} = 15600 \text{ mm}</math></p> <p><math>t_s = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3}</math>  <math>t_s = \frac{6,21 + 6,54 + ,76}{3}</math>  <math>t_s = 6,503 \text{ min}</math></p> <p><math>t_1 = t_0 + t_p = 5 + (1,1 * 1,1) = 6,21 \text{ min}</math>  <math>t_2 = t_0 + t_p = 5 + (1,1 * 1,4) = 6,54 \text{ min}</math>  <math>t_3 = t_0 + t_p = 5 + (1,1 * 1,6) = 6,76 \text{ min}</math></p> <p><math>N</math> – broj mašina za nanošenje lepka (nanosačica)  <math>L_{uk}</math> – ukupna dužina furnira na koju se nanosi lepak (mm)  <math>D</math> – prečnik valjka za nanošenje lepka (mm)  <math>t_s</math> – prosečno vreme presovanja jedne šarže (min)  <math>n</math> – broj obrtaja valjaka (<math>\frac{\text{ob}}{\text{min}}</math>)  <math>k</math> – koeficijent zapunjenoosti  <math>b_p</math> – širina ploče sa nadmerom (mm)  <math>m</math> – broj prolaza kroz nanosačicu lepka (prolaza)  <math>n_p</math> – broj etaža prese (etaža)  <math>t_{1,2,3}</math> – vreme presovanja ploče određene debljine (min)  <math>t_0</math> – vreme želiranja lepka (min)  <math>t_p</math> – vreme potrebno za postizanje željene temperature u odgovarajućem sloju (min)</p>			
Datum	Radio	Datum	Overio
23.04.2020.	Nikola Jovanović 27/2016		

# PRORAČUN PROIZVODNOSTI I BROJA PRESA

Zadatak

13

List

1

Izračunati proizvodnost i potreban broj presa.

- Osnovni parametri

- Godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje  $M_{ij}^{VI} = 10381,499 \text{ m}^3$
- Broj radnih dana godišnje  $b = 260$  dana
- Broj smena  $c = 2$  smene
- Broj etaža prese  $n_p = 15$  etaža

- Proračun

1. Proizvodnost prese

$$E_{1,2,3} = \frac{T \times n_p \times d_{1,2,3} \times l_n \times b_n \times k}{1000 \times t_{1,2,3}}$$

$$E_1 = \frac{450 \times 12 \times 0,0033 \times 2,3 \times 1,3 \times 0,9}{6,21} = 8,3655 \frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$$

$$E_2 = \frac{450 \times 12 \times 0,0054 \times 2,3 \times 1,3 \times 0,9}{6,54} = 12,998 \frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$$

$$E_3 = \frac{450 \times 12 \times 0,0064 \times 2,3 \times 1,3 \times 0,9}{6,76} = 14,904 \frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$$

$$d_1 = 1,1 + 1,1 + 1,1 = 3,3 \text{ mm}$$

$$d_2 = 1,4 + 2,6 + 1,4 = 5,4 \text{ mm}$$

$$d_3 = 1,6 + 3,2 + 1,6 = 6,4 \text{ mm}$$

$E_{1,2,3}$  – Proizvodnost prese za određenu debljinu ploče ( $\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$ )

T – Radno vreme semene (min)

$n_p$  – broj etaža prese (etaža)

$d_{1,2,3}$  – debljina ploče (mm)

$l_n$  – dužina ploče sa nadmerom (m)

$b_n$  – širina ploče sa nadmerom (m)

k – koeficijent iskorišćenja radnog vremena

$t_{1,2,3}$  – vreme presovanja određene ploče (min)

2. Srednja proizvodnost prese

$$E_s = \frac{100}{\frac{a_1}{E_1} + \frac{a_2}{E_2} + \frac{a_3}{E_3}}$$

$$E_s = \frac{100}{\frac{21,85}{8,3655} + \frac{35,76}{12,998} + \frac{42,38}{14,904}}$$

$$E_s = 11,25 \%$$

$$a_1 = \frac{d_1}{d_{uk}} = \frac{3,3}{15,1} = 21,85\%$$

$$a_2 = \frac{d_2}{d_{uk}} = \frac{5,4}{15,1} = 35,76\%$$

$$a_3 = \frac{d_3}{d_{uk}} = \frac{6,4}{15,1} = 42,38\%$$

$E_s$  – srednja proizvodnost prese

$a_{1,2,3}$  – procentualno učešće pojedinih debljina ploče (%)

$E_{1,2,3}$  – proizvodnost prese za određenu debljinu ploče ( $\frac{\text{m}^3}{\text{sm}}$ )

$d_{1,2,3}$  – debljina ploče (mm)

$d_{uk}$  – ukupna debljina sve tri ploče (mm)

## PRORAČUN PROIZVIDNOSTI I BROJA PRESA

Zadatak

13

List

2

### 3. Potreban broj presa

$$N = \frac{M_{ij}^{IV}}{E_s \times b \times c}$$

$$N = \frac{10381,499}{11,25 \times 260 \times 2}$$

$$N = 1,775 \rightarrow 2 \text{ presa}$$

N – potreban broj pesa (presa)

$M_{ij}^{IV}$  – godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje ( $\text{m}^3$ )

$E_s$  – srednja proizvodnost prese (%)

b – broj radnih dana godišnje (dana)

c – broj smena (smena)

### 4. Parametri presovanja

- Prosečno vreme presovanja:  $t_s = 6,503 \text{ min}$
- Temperatura pod kojom se presuje:  $t = 150^\circ\text{C}$  za fenolformaldehidni lepak
- Pritisak pod kojim se presuje:  $p = 19 \text{ kPa/cm}^2$

Datum	Radio	Datum	Overio
23.04.2020.	Nikola Jovanović 27/2016		

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA	Zadatak	14
	List	1
<p>Na osnovu ulaznih podataka, proračunati broj formatizera, brusilica i složajeva gotovih ploča.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovni parametri</li> </ul> <p>- količina furnira koja dolazi na formatizovanje po smeni <math>M_{lj}^{VII} = 19,016 \text{ m}^3/\text{sm}</math>      - količina furnira koja dolazi na brušenje po smeni <math>M_{lj}^{VIII} = 17,085 \text{ m}^3/\text{sm}</math>      - polugodišnjazalihagotovihploča <math>M_{lj}^{IX} = 7454,741 \text{ m}^3</math>      - brojradnihdanagodišnjeb = 260      - brojsmenac = 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proračun</li> </ul> <p>1. Proizvodnos dvolisnog formatizera</p> $E_s = \frac{T \cdot k \cdot k_1 \cdot v \cdot n}{2 \cdot l_{sr}} (\text{kom}/\text{smeni})$ <p><math>T</math> - radno vreme smene 450 min  <math>k</math> - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85  <math>k_1</math> - koeficijent zapunjenoosti 0,8-0,9  <math>v</math> - brzina pomera u radnom hodu 3 – 10 m/s  <math>n</math> - broj ploča koje se istovremeno obrađuju 1 – 3 kom  <math>l_{sr}</math> - srednja dužina ploča koje se obrađuju (m)</p> $l_{sr} = \frac{2,3 + 1,3}{2} = 1,8 \text{ m}$ $E_s = \frac{450 \cdot 0,85 \cdot 0,8 \cdot 4 \cdot 2}{2 \cdot 1,8}$ $E_s = 680 \text{ kom}/\text{smeni}$ <p>2. Potreban broj formatizera – <math>N</math></p> $N = \frac{M^{VII}}{E_s \cdot V_p} (\text{kom})$ <p><math>M^{VII}</math> - količina ploča koja dolazi na formatizovanje po smeni (<math>\text{m}^3/\text{sm}</math>)  <math>E_s</math> - srednja proizvodnost formatizera (<math>\text{kom}/\text{sm}</math>)  <math>V_p</math> - srednja zapremina neformatizovane ploče (<math>\text{m}^3</math>)</p> $V_p = s_s \cdot l_n \cdot b_n \cdot \frac{M_U}{M_S} (\text{m}^3)$ <p><math>s_s</math> - srednja debljina ploče – 15,1/3 = 0,00503 m  <math>l_n</math> - dužina ploče sa nadmerom (m)  <math>b_n</math> - širina ploče sa nadmerom (m)  <math>M_D/M_S</math> - koeficijent upresovanja</p>		

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

Zadatak	14
List	2

$$V_p = 0,00503 \cdot 2,3 \cdot 1,3 \cdot \frac{19,016}{19,964}$$

$$V_p = 0,0143255327 \text{ m}^3$$

$$N = \frac{19,016}{680 \cdot 0,0143255327}$$

$$N = 1,95 \approx 2 \text{ kom}$$

3. Potreban br.mašina za brušenje –  $N$

$$N = \frac{M' \cdot n \cdot l_s}{T \cdot v \cdot k} (\text{kom})$$

$n$  - broj prolazaka kroz brusilicu - 1

$l_s$  - dužina ploče bez nadmere - 2,2 m

$T$  - radno vreme smene 450 min

$v$  - brzina pomera u radnom hodu – 4 m/min

$k$  - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85

$M'$  - broj ploča koji se obrusiposmeni(kom/sm)

$$M' = \frac{M_{lj}^{VIII}}{V_{FP}} (\text{kom/sm})$$

$M_{lj}^{VIII}$  - količina furnira koja dolazi na brušenje po smeni ( $\text{m}^3/\text{sm}$ )

$V_{FP}$  – srednja zapremina jedne formatizovane ploče ( $\text{m}^3$ )

$$V_{FP} = s_s \cdot l_s \cdot b_s \cdot \frac{M_U}{M_S} (\text{m}^3)$$

$s_s$  - srednja debljina ploče – 15,1/3 = 0,00503 m

$l_s$  - dužina ploče bez nadmere (m)

$b_s$  - širina ploče bez nadmere (m)

$M_D / M_S$  - koeficijent upresovanja

$$V_{FP} = 0,00503 \cdot 2,2 \cdot 1,22 \cdot \frac{19,016}{19,964}$$

$$V_p = 0,0128594414 \text{ m}^3$$

**PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA**

Zadatak	14
List	3

$$M' = \frac{17,085}{0,0128594414}$$

$$M' = 1328,596 \text{ kom/sm}$$

$$N = \frac{1328,596 \cdot 1 \cdot 2,2}{450 \cdot 4 \cdot 0,85} (\text{kom})$$

$$N = 1,91 \approx 2 \text{ kom}$$

4. Proračunati i projektovati proctor namenjen skladištenju tromešecne zalihe ploča

$$N = \frac{M_{lj}^{IX}/4}{V_{slož}} (\text{kom})$$

$M_{lj}^{IX}$  - godišnja količina pšroizvedenih ploča ( $m^3$ )  
 $V_{slož}$  - zapremina jednog složaja ( $m^3$ )

$$V_{slož} = L \cdot B \cdot H (m^3)$$

$L$  - dužina složaja ( $m$ )

$B$  - širina složaja ( $m$ )

$H$  - visina složaja ( $m$ )

$$V_{slož} = 2,2 \cdot 1,2 \cdot 3$$

$$V_{slož} = 7,92 m^3$$

$$N = \frac{7454,741/4}{7,92}$$

$$N = 235,31 \approx 236 \text{ kom}$$

Datum	Radio	Datum	Overio
30.04.2020.	Nikola Jovanović 27/2016		