

НАСЛОВ ЗАДАТКА	Задатак	
	Лист	1
Упутство за израду елабората		
<p>1. Сваки лист има оквир (истуширан) који је од леве стране листа удаљен 25 мм, а од осталих по 5 мм. У врху се налази заглавље у које се уписује наслов задатка, број задатка и број листа у оквиру датог задатка. Последњи лист сваког задатка има и доње заглавље у које се уписује датум изrade, потпис студента, датум овере задатка и потпис асистента.</p> <p>2. Текст се мора писати читко, штампаним словима</p> <p>3. Текст се може писати хемијском оловком, мастилом, тушем, на писаћој машини или рачунару.</p> <p>4. Текст не сме да прелази замишљену унутрашњу маргину (1 цм од спољашње маргине).</p> <p>5. Текст мора да буде писан водоравно, паралелно са заглављима.</p> <p>6. Сви цртежи обавезно у тушу, са следећим скоком дебљине линија:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0.25 (0.3) мм - котирање - 0.5 мм - оквир цртежа и испрекидане линије - 0.7 (0.8) мм - главна пуна линија <p>Котирање према правилима техничког цртања.</p> <p>7. Формула мора имати наименовање и пише се како је приказано у примеру:</p> $V = \frac{d^2\pi}{4} \cdot l \left(m^3 \right)$ $V = \frac{0.5^2\pi}{4} \cdot 5 = 0.196 \cdot 5$ $V = 0.982 m^3$ <p>V - запремина трупца (m^3); d - пречник трупца на средини дужине (м); l - дужина трупца (м)</p> <p>Основна формула, прорачун и резултат дају се као засебне целине.</p> <p>8. Цртеже већих формата савити на формат А4 на начин који је приказан на слици (страница 2). Сви цртежи морају бити потписани.</p> <p>9. Размере за цртеже у оквиру елабората:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стовариште обловине (2. задатак): P = 1:300; - основе пильења (3. и 4. задатак): P = 1:1 или 1:2; - технолошка основа пиланске хале (6. задатак): P = 1:100; - стовариште пильене грађе (7. задатак): P = 1:1000; - табле (поља) са сложајевима (7. задатак): P = 1:200; 		


НАСЛОВ ЗАДАТКА

Задатак

Лист


2

Postupci pri previjanju crteža formata A3 na format A4




Mapa s mehanizmom.

Postupci pri previjanju crteža formata A2 na format A4



Mapa s mehanizmom.

Postupci pri previjanju crteža formata A1 na format A4



Mapa s mehanizmom.


Polje crteža s prorvima koje služi za ulaganje u mehanizam može se pojačati tankim kartonom formata A5 tako da se karton zalijepi na poleđeni polja.

Датум

Цртао

Датум

Оверио



ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

ЕЛАБОРАТ ИЗ

ПРЕРАДЕ ДРВЕТА НА ПИЛНАМА

2018/19

Студент

**Dušan Bajić
3/2016**

Оверио

Prezime i ime **Бајић Душан**

Index br.
2016/020003

Zadatak 1: Godišnje količine oblovine za prerađu:

-Hrast	Mh= 8008	(m ³ /god)
-Bukva	Mb= 17412	(m ³ /god)

Srednji prečnici trupaca

-Hrast	Dsh= 47	(cm)
-Bukva	Dsb= 67	(cm)

Zadatak 2: Dimenzije fliča: h= 30 (cm)
b= 39 (cm)

Zadatak 6: Pad prečnika

-Hrast	-Pph= 0,5	(cm/m ³)
-Bukva	-Ppb= 0,8	(cm/m ³)


Zadatak 9: Procenat od godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju:


Plj= 96 (%)

Napomena: Gore navedeni podaci su osnova za izradu oba dela elaborata. Ostali podaci biće dati na vežbama, dobiće se sopstvenim proračunom, ili će biti preuzeti iz literature.


Datum:
26.02.2020.

Podatke dao
dr Aleksandar Lovrić







Slika 1. Oblici fličeva za prerađu na klasičnim furnirskim noževima




Slika 2. Oblici fliča iz pilanskog trupca




Slika 3. Tipovi formiranja strugotine: a) Trakasta strugotina sa pukotinama; b) Elementarna strugotina; c) Otkinuta strugotina




Slika 4. Odnos noža i pritisne grede kod sečenja furnira




Slika 5: Šematski prikaz sila na nožu i pritisnoj gredi kod ljuštenja furnira




Furnirska ploča




Stolarska ploča



Lamelirano drvo




LVL ploča




Lignofol ploča

Slika 6. Slojevitidrvni proizvodi




Slika 7. Pravila konstrukcije furnirskih ploča



Slika 8. Blok sistem za izradu srednjica za stolarske ploče

UVODNA VEŽBA	ZADATAK	1
	LIST	5



Slika 9. Načini izrade srednjica: A-srednjica od narezanih dasaka, B-srednjica od letava, C-srednjica od letvica, D-srednjica od furnira

Datum	Obradio	Datum	Overio
05. 03. 2020.	Bajić Dušan 3/2016		

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak	2
	List	1

Projektovati stovarište oblovine namenjeno čuvanju i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine namenjen je ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenima potapanjem. Odnos širine i dužine stovarišta treba da bude približno 1:2.

- **Osnovni parametri:**

- broj radnih dana n=260
- godišnja količina oblovine za sečenje $M_h = M_s = 8008 \text{ m}^3$
- godišnja količina oblovine za ljuštenje $M_b = M_{lj} = 17412 \text{ m}^3$
- procenat godišnje količine bukovine namenjene ljuštenju $P_{lj} = 96 \%$
- visina složaja:

Hrast

$$H = 5 \text{ m}$$

$$h = 4 \text{ m}$$

Bukva

$$H = 6 \text{ m}$$

$$h = 5 \text{ m}$$

-dužina složaja:

Hrast

$$L_{tr} = 4 \text{ m}$$

Bukva

$$L_{tr} = 5 \text{ m}$$

- ugao nagiba složaja $\alpha = 60^\circ$; $\beta = 50^\circ$
- širina složaja $B_s = 38 \text{ m}$
- raspon krana $R = B_s + 2 \cdot 1 = 38 + 2 \cdot 1 = 40 \text{ m}$
- koeficijent zapunjenošću:

Hrast

$$k = 0,7$$


Bukva

$$k = 0,75$$

- **Osnovni parametri – proračun bazena:**

- dubina bazena $h_{baz} = 3 \text{ m}$
- dužina bazena $L_{baz} = L_{tr} + 2 \cdot 0,5 = 5 + 1 = 6 \text{ m}$
- širina bazena $B_{baz} = 36 \text{ m}$

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak List	2 2
<p>• Proračun:</p> <p>- godišnja količina trupaca za sečenje i ljuštenje</p>		
<u>Hrast</u>	<u>Bukva</u>	
$M_s' = M_s + M_{lj} \cdot \left(1 - \frac{P_{lj}}{100}\right) (m^3)$	$M_{lj}' = M_{lj} - M_{lj} \cdot \left(1 - \frac{P_{lj}}{100}\right) (m^3)$	
M_s' - korigovana količina trupaca za sečenje (m^3)		
M_{lj}' - korigovana količina trupaca za ljuštenje (m^3)		
M_s – početna količina drveta za sečenje (m^3)		
M_{lj} - početna količina oblovine za ljuštenje (m^3)		
P_{lj} - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (%)		
<p>- tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje</p>		
<u>Hrast</u>	<u>Bukva</u>	
$M_s' = 8008 + 17412 \cdot \left(1 - \frac{96}{100}\right)$	$M_{lj}' = 17412 - 17412 \cdot \left(1 - \frac{96}{100}\right)$	
$M_s' = 8704.48 m^3$	$M_{lj}' = 16715.52 m^3$	
<p>- tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje</p>		
<u>Hrast</u>	<u>Bukva</u>	
$M_{s3} = \frac{M_s'}{4}$	$M_{lj3} = \frac{M_{lj}'}{4}$	
M_{s3} - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m^3)		
M_{lj3} - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m^3)		
M_s' - korigovana količina trupaca za sečenje(m^3)		
M_{lj}' - korigovana količina trupaca za ljuštenje (m^3)		
<p>- tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje</p>		
<u>Hrast</u>	<u>Bukva</u>	
$M_{s3} = \frac{8704.48}{4}$	$M_{lj3} = \frac{16715.52 m^3}{4}$	
$M_{s3} = 2176.12 m^3$	$M_{lj3} = 4178.88 m^3$	

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak	2
	List	3
- količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (samo bukvica)		
$M_{lj_b} = M_{lj3} \cdot \frac{1}{3}$ <p>M_{lj_b} - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m^3) M_{lj3} – tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m^3)</p> $M_{lj_b} = 4178.88 \cdot \frac{1}{3}$ $M_{lj_b} = 1392.96 m^3$		
- količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima		
$M_{lj_s} = M_{lj3} \cdot \frac{2}{3}$ <p>M_{lj_s} - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m^3) M_{lj3} – tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m^3)</p> $M_{lj_s} = 4178.88 \cdot \frac{2}{3}$ $M_{lj_s} = 2785.92 m^3$		
- geometrijska zapremina složaja		
		

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak	2
	List	4
$L_1 = \frac{H}{\operatorname{tg}\alpha} (m)$ $L_2 = \frac{h}{\operatorname{tg}\beta} (m)$ $L_0 = B_s - L_1 - L_2 (m)$		
$V_g = L_0 \cdot \frac{H+h}{2} \cdot L_{tr} + \frac{H^2}{2\operatorname{tg}\alpha} \cdot L_{tr} + \frac{h^2}{2\operatorname{tg}\beta} \cdot L_{tr} (m^3)$		
V_g – geometrijska zapremina složaja (m^3)		
Hrast	Bukva	
$H = 5 \text{ m}$ $h = 4 \text{ m}$ $L_{tr} = 4 \text{ m}$	$H = 6 \text{ m}$ $h = 5 \text{ m}$ $L_{tr} = 5 \text{ m}$	
$L_1 = \frac{5}{1.73} = 2.89 \text{ m}$	$L_1 = \frac{6}{1.73} = 3.468208 \text{ m}$	
$L_2 = \frac{4}{1.19} = 3.36 \text{ m}$	$L_2 = \frac{5}{1.19} = 4.20 \text{ m}$	
$L_0 = 38 - 2.89 - 3.36 = 31.74848 \text{ m}$	$L_0 = 38 - 3.46 - 4.20 = 30.33011 \text{ m}$	
$V_{gs} = 29.03 \cdot \frac{5+4}{2} \cdot 4 + \frac{5^2}{2 \cdot 1.73} \cdot 4$ $+ \frac{4^2}{2 \cdot 1.19} \cdot 4 = 627.265 \text{ m}^3$	$V_{glj} = 29.45 \cdot \frac{6+5}{2} \cdot 5 + \frac{6^2}{2 \cdot 1.73} \cdot 5$ $+ \frac{5^2}{2 \cdot 1.19} \cdot 5 = 938.622 \text{ m}^3$	
- stvarna zapremina složaja		
$V_s = V_g \cdot k (m^3)$		
V_s - stvarna zapremina složaja (m^3)		
V_g – geometrijska zapremina složaja (m^3)		
k - koeficijent zapunjenoosti složaja		
<u>Hrast</u>	<u>Bukva</u>	
$V_{ss} = 627.265 \cdot 0,7$ $V_{ss} = 439.085 \text{ m}^3$	$V_{slj} = 938.622 \cdot 0,75$ $V_{slj} = 703.966 \text{ m}^3$	
- potreban broj složajeva		
<u>Hrast</u>	<u>Bukva</u>	
$n_s = \frac{M_{s3}}{V_{ss}}$	$n_{lj} = \frac{M_{ljs}}{V_{slj}}$	

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak List	2 5
<p><u>Hrast</u></p> $n_s = \frac{2176.12}{439.085}$ $n_s = 4.956027 = 5 \text{ složajeva}$ <p><u>Bukva</u></p> $n_{lj} = \frac{2785}{703.966}$ $n_{lj} = 3.9561 = 4 \text{ složajeva}$ $n_{ukupno} = 11 \text{ složajeva}$ <p>- proračun bazena</p> $B_{baz} = B_s = 38 \text{ m}$ $L_{baz} = L_{trlj} + 2 \cdot 0,5 = 5 + 1 = 6 \text{ m}$ $h_{baz} = 3 \text{ m}$ <p>- geometrijska zapremina bazena</p> $V_{gbaz} = B_{baz} \cdot L_{baz} \cdot h_{baz} (\text{m}^3)$ <p>V_{gbaz} - geometrijska zapremina bazena (m^3) B_{baz} - širina bazena (m) L_{baz} - dužina bazena (m) h_{baz} - dubina bazena (m)</p> $V_{gbaz} = 38 \cdot 6 \cdot 3$ $V_{gbaz} = 684 \text{ m}^3$ <p>- stvarna zapremina bazena</p> $V_{sbaz} = V_{gbaz} \cdot k (\text{m}^3)$ <p>V_{sbaz} - stvarna zapremina bazena (m^3) V_{gbaz} - geometrijska zapremina bazena (m^3) k - koeficijent zapunjenoosti složaja</p> $V_{sbaz} = 684 \cdot 0,75$ $V_{sbaz} = 513 \text{ m}^3$ <p>- potreban broj bazena</p> $n_{baz} = M_{lj_b} / V_{sbaz}$ <p>n_{baz} - potreban broj bazena M_{lj_b} - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazeima (m^3) V_{sbaz} - stvarna zapremina bazena (m^3)</p>		

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE	Zadatak	2
	List	6

$$n_{baz} = 1392.96 / 513$$

$$n_{baz} = 2.715322 = 3 \text{ komada}$$

- Odnos dužine i širine stovarišta

- širina stovarišta

$$B_{stov} = B_s + 2 \cdot 1$$

B_{stov} - širina stovarišta (m)

B_s - širina složaja (m)

$$B_{stov} = 38 + 2 \cdot 1 = 40 \text{ m}$$

- dužina stovarišta

$$L_{stov} = n_s \cdot L_{tr_s} + n_s \cdot 1 + 5 + n_{lj} \cdot L_{tr_{lj}} + n_{lj} \cdot 1 + n_{baz} \cdot L_{baz} + n_{baz} \cdot 1 \text{ (m)}$$

L_{stov} - dužina stovarišta (m)

n_s - broj složajeva trupaca za sečeni furnir

L_{tr_s} - dužina trupaca za sečeni furnir (m)

n_{lj} - broj trupaca za ljušteni furnir

$L_{tr_{lj}}$ - dužina trupaca za ljušteni furnir (m)

n_{baz} - potreban broj bazena

L_{baz} - dužina bazena (m)

$$L_{stov} = 5 \cdot 4 + 5 \cdot 1 + 5 + 4 \cdot 5 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 6 + 3 \cdot 1$$

$$L_{stov} = 87 \text{ m}$$

$$L_{stov}/B_{stov} = 87/40 = 1.875$$

Datum	Radio	Datum	Overio
	Dusan Bajic		

TEHNOLOGIJA IZRADE SEČENOG FURNIRA		Zadatak	3																																																																									
		List	1																																																																									
Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama.																																																																												
1. Stovarišteoblovine ↓ 2. Mehaničkapriprema ↓ 3. Hidrotermičkapriprema ↓ 4. Sečenjefurnira ↓ 5. Sušenje ↓ 6. Obradanapaketnimmakazama ↓ 7. Vezivanje ↓ 8. Merenje i obeležavanje ↓ 9. Magacin		• Osnovni parametri: <ul style="list-style-type: none"> - godišnja količina oblovine $M'_s = 8704.48m^3$ - broj radnih dana godišnje $n = 260$ dana - broj smena $s = 2$ - količina oblovine koja se preradi za vreme jedne smene 																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="3">Faza rada - operacije</th> <th colspan="2">Otpada</th> <th colspan="3">Ostaje</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Po smeni</th> <th>Godišnje</th> <th colspan="2">Po smeni</th> <th>Godišnje</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>m^3</th> <th>m^3</th> <th>%</th> <th>m^3</th> <th>m^3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Mehanička priprema</td><td>Prizmiranje</td><td>15</td><td>2.510</td><td>1305.678</td><td>85</td><td>14.228</td><td>7398.808</td></tr> <tr> <td>Čišćenje</td><td>2</td><td>0.334</td><td>174.08</td><td>83</td><td>13.893</td><td>7224.718</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Sečenje furnira</td><td>h1</td><td>2,5</td><td>0.418</td><td>217.612</td><td>80,5</td><td>13.475</td><td>7007.106</td></tr> <tr> <td>h2</td><td>12</td><td>2.008</td><td>1044.537</td><td>68,5</td><td>11.466</td><td>5962.568</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sušenje</td><td>8,7</td><td>1.456</td><td>757.289</td><td>59,8</td><td>10.010</td><td>5205.279</td></tr> <tr> <td colspan="2">Obrada na paketnim makazama</td><td>17,5</td><td>2.929</td><td>1523.284</td><td>42,3</td><td>7.080</td><td>3681.995</td></tr> <tr> <td colspan="2">UKUPNO</td><td>57,7</td><td>9.658</td><td>5022.484</td><td>42,3</td><td>7.080</td><td>3681.995</td></tr> </tbody> </table>				Faza rada - operacije		Otpada		Ostaje			Po smeni		Godišnje	Po smeni		Godišnje	%	m^3	m^3	%	m^3	m^3	Mehanička priprema	Prizmiranje	15	2.510	1305.678	85	14.228	7398.808	Čišćenje	2	0.334	174.08	83	13.893	7224.718	Sečenje furnira	h1	2,5	0.418	217.612	80,5	13.475	7007.106	h2	12	2.008	1044.537	68,5	11.466	5962.568	Sušenje		8,7	1.456	757.289	59,8	10.010	5205.279	Obrada na paketnim makazama		17,5	2.929	1523.284	42,3	7.080	3681.995	UKUPNO		57,7	9.658	5022.484	42,3	7.080	3681.995
Faza rada - operacije		Otpada				Ostaje																																																																						
		Po smeni				Godišnje	Po smeni		Godišnje																																																																			
		%	m^3	m^3	%	m^3	m^3																																																																					
Mehanička priprema	Prizmiranje	15	2.510	1305.678	85	14.228	7398.808																																																																					
	Čišćenje	2	0.334	174.08	83	13.893	7224.718																																																																					
Sečenje furnira	h1	2,5	0.418	217.612	80,5	13.475	7007.106																																																																					
	h2	12	2.008	1044.537	68,5	11.466	5962.568																																																																					
Sušenje		8,7	1.456	757.289	59,8	10.010	5205.279																																																																					
Obrada na paketnim makazama		17,5	2.929	1523.284	42,3	7.080	3681.995																																																																					
UKUPNO		57,7	9.658	5022.484	42,3	7.080	3681.995																																																																					
Datum	Radio		Datum	Overio																																																																								
	Dusan Bajic																																																																											

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽева

Zadatak

4

List

1



Izračunati proizvodnost furnirskog noža polazeći od oblika fliča. Izračunati horizontalno i vertikalno rastojanje (c_0 i h_0) između noža i pritisne grede.

• Osnovni parametri:

- godišnja količina fličeva koja dolazi na sečenje $M_s'' = 7224.718 m^3$
- broj radnih dana godišnje $b = 260$ dana
- broj smenac $= 2$
- debljina furnira $s = 0,5 mm$
- broj hodova furnirskog noža $n = 30 \dots 60$
- procenat iskorišćenja $\alpha = 42,3 \%$
- srednji prečnik hrastovine $D_{sh} = 47 cm$
- pad prečnika hrastovine $P_p = 0,5 cm/m'$

• Proračun:

1. Izračunati srednju širinu lista furnira zadati srednji prečnik, ako je minimalna širina lista furnira $b_{min} = 10 cm$, a list srednje širine se nalazi na $1/4$ visine fliča.



$$h_1 = 5 \text{ mm} \quad h_2 = 25 \text{ mm}$$

1. - prečnik na tanjem kraju - D_1

$$D_1 = D_s - \frac{L_{trs}}{2} \cdot P_p (\text{cm})$$

D_s - srednji prečnik hrastovine (cm)

L_{trs} - dužina oblovine (m)

P_p - pad prečnika hrastovine cm/m'

$$D_1 = 47 - \frac{4}{2} \cdot 0,5 = 46 \text{ cm}$$

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH
NOŽева

Zadatak	4
List	2

- visina fliča - H:

$$H = \sqrt{D_1^2 - b_{min}^2} \text{ (cm)}$$

D_1 - prečnik na tanjem kraju (cm)

b_{min} - minimalna širina lista furnira (cm)

$$H = \sqrt{460^2 - 100^2} = 448.998 \text{ mm}$$

- srednja širina lista furnira b_s :

$$b_s = \sqrt{D_s^2 - \left(\frac{H}{2}\right)^2} \text{ (cm)}$$

D_s – srednji prečnik hrastovine (cm)

H - visina fliča (cm)

$$b_s = \sqrt{470^2 - \left(\frac{448.998}{2}\right)^2} = 412.916 \text{ mm}$$

2. Broj listova furnira iz jednog fliča - Z

$$Z = \frac{H - (h_1 + h_2)}{s} \text{ (kom/fliču)}$$

H - visina fliča (mm)

$h_1 = 5 \text{ mm}$

$h_2 = 25 \text{ mm}$

s - debljina furnira (mm)

$$Z = \frac{448.998 - (5 + 25)}{0,5} = 8737.996 \text{ kom}$$

3. Vreme utrošeno na sečenje jednog fliča - t_3

$$t_3 = \frac{H - (h_1 + h_2)}{s \cdot n} \text{ (min)}$$

H - visina fliča (mm)

s - debljina furnira (mm)

n - broj hodova furnirskog noža (kom/min)

$$t_3 = \frac{448.995 - (5 + 25)}{0,5 \cdot 30} = 27.93 \text{ min}$$

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA	Zadatak	4
	List	3
4. Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnira – E (kom)		
$E(\text{kom}) = \frac{T \cdot k}{t} \cdot z \ (\text{kom}/\text{smena})$ <p>T - radno vreme smene 450 min k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85 t - vreme prerade jednog fliča (min)</p> $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_z \ (\text{min})$ <p>t_1 – utrošeno vreme za postavljanje fliča 5 min/fliču t_2 - utrošeno vreme za razne provere 1 – 2 min t_3 - efektno vreme prerade jednog fliča (min) t_z - vreme opravdanih tehnoloških zastoja 0,5 – 1 min/fliču</p> $t = 5 + 2 + 27.93 + 1 = 35.93 \text{ min}$ $E = \frac{450 \cdot 0,85}{35.93} \cdot 837.996 = 8920 \text{ kom}/\text{smena}$		
5. Proizvodnost furnirskog noža u m^2 sirovog furnira E – (m^2)		
$E(m^2) = E(\text{kom}) \cdot b_s \cdot L_{trs} \ (\text{m}^2/\text{smena})$ <p>E (kom) – proizvodnost furnirskognoža u komadima listova furnira (kom/smeni) b_s - srednja širina lista furnira (m) L_{trs} - dužina trupaca za sečenje - 4 m</p> $E(m^2) = 8920.309 \cdot 0,413 \cdot 4 = 14732.27 \text{ m}^2/\text{smena}$		
6. Proizvodnost furnirskog noža u m^3 sirovog furnira – E (m^3)		
$E(m^3) = E(\text{kom}) \cdot b_s \cdot L_{trs} \cdot s \ (\text{m}^3/\text{smena})$ <p>E (kom) – proizvodnost furnirskognoža u komadima listova furnira(kom/smeni) b_s - srednja širina lista furnira (m) L_{trs} - dužina trupaca za sečenje - 4 m s - debљina furnira (m)</p> $E(m^3) = 8920.309 \cdot 0,413 \cdot 4 \cdot 0,0005 = 7.366 \text{ m}^3/\text{smena}$		
7. Količina sirovog furnira u m^2 koji se dobije iz 1 m^3 sirovine – F		
$F = \frac{10 \cdot a}{s} \left(\frac{m^2}{m^3} \right)$		


PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH
NOŽEVA

Zadatak

4

List

4



Odnos pritisne grede i noža

α – procenat iskorišćenja sirovine 42,3 %
 s - debljina furnira (mm)

$$F = \frac{10 \cdot 42,3}{0,5} = 846 \frac{m^2}{m^3}$$

8. Odnos noža i pritisne grede

$$\begin{aligned}\alpha &= 1^\circ \\ \beta &= 17^\circ \\ \delta &= \alpha + \beta = 18^\circ\end{aligned}$$

8.1. Stepen pritiska Δ

$$\Delta = \frac{S - S_0}{S} \cdot 100 (\%) = 12 - 16 \%$$

S - debljina furnira 0,5 mm
 S_0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

$$S_0 = S \cdot \left(1 - \frac{\Delta}{100}\right) \text{ (mm)}$$

$$S_0 = 0,5 \cdot \left(1 - \frac{14}{100}\right) = 0,43 \text{ mm}$$

8.2. Vertikalno rastojanje noža i pritisne grede h_0

$$\begin{aligned}h_0 &= S_0 \cdot \cos \delta \text{ (mm)} \\ h_0 &= 0,43 \cdot 0,951 = 0,409 \text{ mm}\end{aligned}$$

8.3. Horizontalno rastojanje noža i pritisne grede c_0

$$\begin{aligned}c_0 &= S_0 \cdot \sin \delta \text{ (mm)} \\ c_0 &= 0,43 \cdot 0,309 = 0,133 \text{ mm}\end{aligned}$$

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA	Zadatak	4
	List	5

9. Potreban broj furnirskih noževa – N

$$N = \frac{M''_s}{E(m^3) \cdot b \cdot c} \text{ (kom)}$$

M''_s - godišnja količina fličeva koja dolazi na sečenje (m^3)

$E(m^3)$ - proizvodnost furnirskog noža u m^3/smera

b - broj radnih dana 260

c - broj smena - 2

*zaokruživanjena min 0,8

$$N = \frac{7224.718}{7.645 \cdot 260 \cdot 2}$$

$$N = 1.885 \approx 2 \text{ komad}$$

Datum	Radio	Datum	Overio
	Dusan Bajic		

ZAVRŠNA OBRADA I ČUVANJE FURNIRA	Zadatak	5
	List	1
<p>Proračunati broj i kapacitet paketnih makaza za završnu obradu furnira i postaviti ih u liniji. U liniju ili van nje postaviti ksiloplan uređaj za automatsko merenje kvadrature paketa. Projektovati magacinski proctor za čuvanje tromesečne zalihe furnira.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osnovni parametri <p>- godišnja količina furnira koja se obrađuje na paketnim makazama $M_s^{IV} = 5205.275$ - godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu $M_s^V = 3681.995 m^3$ - broj radnih dana godišnje $b = 260$ - broj smenac = 2 - usvojiti jedan Ksiloplan uređaj - usvojiti jedan uređaj za vezivanje paketa - jedna paleta furnira ima zapreminu od $4 m^3$, a slažu se 3 palete jedna na drugu - euro – paleta ima dimenzije $4x1 m$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proračun <p>1. Srednja proizvodnost paketnih makaza - E_s</p> $E_s = \frac{T \cdot k \cdot m \cdot q}{t} \left(\frac{m^3}{sm} \right)$ <p>T - radno vreme smene $450 min$ k – koeficijent iskorišćenja radnog vremena $0,75$ m - broj listova u paketu $32 kom$ q - zapremina srednjeg lista furnira t - vreme obrade jednog paketa $2 min$</p> $q = b_s \cdot L_{trs} \cdot s (m^3)$ <p>b_s - srednja širina lista furnira (m) L_{trs} - dužina trupaca za sečenje (m) s – debljina lista furnira (m)</p> $q = 0,413 \cdot 4 \cdot 0,0005$ $q = 0,000826 m$ $E_s = \frac{450 \cdot 0,75 \cdot 32 \cdot 0,000826}{2}$ $E_s = 5.837 \frac{m^3}{sm}$		

ZAVRŠNA OBRADA I ČUVANJE FURNIRA	Zadatak	5
	List	2

2. Broj paketnih makaza – N

$$N = \frac{M_s^{IV}}{E_s \cdot b \cdot c} (\text{kom})$$

M_s^{IV} – godišnja količina furnira koja se obrađuje na paketnim makazama (m^3)

E_s – srednja proizvodnost paketnih makaza (m^3/sm)

b - broj radnih dana godišnje 260

c - broj smena dnevno – 2

$$N = \frac{5205.568}{5.837 \cdot 260 \cdot 2}$$

$$N = 2,244 = 3 \text{ kom}$$

3. Potreban broj složajeva u magacinu $N_{slož}$

$$N_{slož} = \frac{M_{\check{s}}/4}{q_{slož}} (\text{kom})$$

$M_{\check{s}}$ - godišnja količina koja se skladišti u magacinu (m^3)

$q_{slož}$ - zapremina jednog složaja $12 m^3$

$$N_{slož} = \frac{\underline{3681.995}}{\underline{\frac{4}{12}}} \text{ komada}$$

$$N_{slož} = 76.70 = 77 \text{ komada}$$

Datum	Radio	Datum	Overio
	Dusan Bajic		

TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA

Zadatak

6

List

1

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacije. Takođe izračunati potreban broj mašina za krećenje trupaca, kao i proizvodnost mašine za okoravanje.

1. Stovarište oblovine
↓
2. Hidrotermička priprema
↓
3. Mehanička priprema - kraćenje
- okoravanje
↓
4. Centriranje trupaca
↓
5. Ljuštenje
↓
6. Lagerovanje furnirskog platna
↓
7. Mokre makaze za platno
↓
8. Mokre makaze za korisne krpe
↓
9. Sušenje
↓
10. Suve makaze
↓
11. Obrada sljubnica
↓
12. Sortiranje i slaganje
↓
13. Spajanje furnira u formate
↓
14. Nanošenje lepka – kuhinja lepka
↓
15. Presovanje ploča
↓
16. Kondicioniranje
↓
17. Formatizovanje
↓
18. Popravka i krpljenje
↓
19. Egaliziranje
↓
20. Klasiranje i obeležavanje
↓
21. Magacioniranje

TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA

Zadatak

6

List

2

• **Osnovni parametri:**

- godišnja količina oblovine $M'_{lj} = 16715m^3$

- broj radnih dana godišnje $b = 260$ dana

- broj smenac = 2

- količina oblovine koja se preradi za vreme jedne smene

Faza rada - operacije	Otpada			Ostaje		
	Po smeni		Godišnje	Po smeni		Godišnje
	%	m ³	m ³	%	m ³	m ³
Mehanička priprema	3,36	1.08	561.624	96,64	31.064	16153.376
Ljuštenje	17,56	5.644	2935.154	79,08	25.419	13218.222
Mokre makaze	8,73	2.806	1459.219	70,35	22.613	11759.002
Usušenje	6,53	2.099	1091.489	63,82	20.514	10667.513
Suve makaze	1,1	0.353	183.865	62,72	20.160	10483.648
Obrada sljubnica	5,86	1.883	979.499	56,86	18.277	9504.149
Upresovanje	2,7	0.867	451.305	54,16	17.409	9052.844
Formatizovanje	5,5	1.767	919.325	48,66	15.641	8133.519
Brušenje	3,38	1.086	564.967	45,28	14.554	7568.552
Ostali tehnološki gubici	4,45	1.430	743.817	40,83	13.124	6824.734
Suma	59,17	19.019	9890.265	40,83	13.124	6824.734

1. Broj trupaca namenjen za ljuštenje

$$n = \frac{M_{lj}'}{b \cdot m \cdot c} (\text{kom/sm})$$

M_{lj}' - godišnja količina oblovine (m^3)

b - broj radnih dana

c - broj smena

m - zapremina jednog trupca (m^3)

$D_s = 67 \text{ cm}$

$$m = \frac{D_s^2 \cdot \pi}{4} \cdot L_{trlj} (\text{m}^3)$$

$$m = \frac{0,67^2 \cdot \pi}{4} \cdot 5 = 1,762 \text{ m}^3$$

$$n = \frac{16715}{260 \cdot 1,762 \cdot 2}$$

$$n = 18.24 \Rightarrow 18 \text{ kom/sm}$$

2. Potreban broj trupaca za kraćenje

$$N = \frac{n}{E_k} (\text{kom})$$

n - broj trupaca namenjen za kraćenje (kom/sm)

E_k - proizvodnost maštine za kraćenje trupaca

$$E_k = \frac{T \cdot k}{t} (\text{kom/sm})$$

T - radno vreme smene 450 min

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85

t - vreme prerade jednog trupca 3 min

$$E_k = \frac{450 \cdot 0,85}{3}$$

$$E_k = 127,5 \text{ kom/sm}$$

$$N = \frac{18}{127,5}$$

$$N = 0,141 \Rightarrow 1$$

TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA

Zadatak	6
List	4

2.1. Vremenska zauzetost mašine

$$V_z = N \cdot T \text{ (min)}$$

N - potreban broj trupaca za kraćenje (kom)

T - radno vreme smene 450 min

$$V_z = 0,141 \cdot 450$$

$$V_z = 63.52 \text{ min}$$

3. Broj trupaca posmeni

$$n_{trč} = n \cdot f \text{ (kom)}$$

f - prosečan broj trupčića iz jednog trupca = 3 kom

n - broj trupaca namenjen za ljuštenje (kom/sm)

$$n_{trč} = 16715 \cdot 3$$

$$n_{trč} = 50\,145 \text{ kom}$$

4. Proizvodnost mašine za okoravanje sa rotirajućim glavama

$$A = \frac{60 \cdot V_{trč} \cdot U \cdot k_1 \cdot k_2}{L_{trč}} \text{ (m}^3/\text{h)}$$

$L_{trč}$ - srednja ponderivana vrednost dužine trupčića – 1,85 m

U - pomer trupčića 3 – 5 m/min

k_1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,8 – 0,85

k_2 - koeficijent zapunjenoosti mašine 0,7 – 0,75

$U_{trč}$ - zapremina trupčića (m^3)

$$V_{trč} = \frac{D_s^2 \cdot \pi}{4} \cdot L_{trč}$$

$$V_{trč} = \frac{0,67^2 \cdot \pi}{4} \cdot 1,85 = 0,651 \text{ m}^3$$

$$A = \frac{60 \cdot 0,651 \cdot 5 \cdot 0,85 \cdot 0,75}{1,85}$$

$$A = 67.299 \text{ m}^3/\text{h}$$

Datum	Radio	Datum	Overio
	Dusan Bajic		