

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

Zadatak	14
List	1

Na osnovu ulaznih podataka, proračunati broj formatizera, brusilica i složajeva gotovih ploča.

- Osnovni parametri

- količina furnira koja dolazi na formatizovanje po smeni $M_{lj}^{VII} = 19.53 \text{ m}^3/\text{sm}$
- količina furnira koja dolazi na brušenje po smeni $M_{lj}^{VIII} = 17.55 \text{ m}^3/\text{sm}$
- polugodišnjazalihagotovihploča $M_{lj}^{IX} = 1914.5 \text{ m}^3$
- brojradnihdanagodišnjeb = 260
- brojsmenac = 2

- Proračun

1. Proizvodnos dvolisnog formatizera

$$E_s = \frac{T \cdot k \cdot k_1 \cdot v \cdot n}{2 \cdot l_{sr}} (\text{kom}/\text{smeni})$$

T - radno vreme smene 450 min

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85

k_1 - koeficijent zapunjenoosti 0,8-0,9

v - brzina pomera u radnom hodu 3 – 10 m/s

n - broj ploča koje se istovremeno obrađuju 1 – 3 kom

l_{sr} - srednja dužina ploča koje se obrađuju (m)

$$l_{sr} = \frac{2,3 + 1,3}{2} = 1,8 \text{ m}$$

$$E_s = \frac{450 \cdot 0,85 \cdot 0,8 \cdot 6 \cdot 3}{2 \cdot 1,8}$$

$$E_s = 1530 \text{ kom}/\text{smeni}$$

2. Potreban broj formatizera – N

$$N = \frac{M^{VII}}{E_s \cdot V_p} (\text{kom})$$

M^{VII} - količina ploča koja dolazi na formatizovanje po smeni (m^3/sm)

E_s - srednja proizvodnost formatizera (kom/sm)

V_p - srednja zapremina neformatizovane ploče (m^3)

$$V_p = s_s \cdot l_n \cdot b_n \cdot \frac{M_U}{M_S} (\text{m}^3)$$

s_s - srednja debljina ploče – 15,1/3 = 0,00503 m

l_n - dužina ploče sa nadmerom (m)

b_n - širina ploče sa nadmerom (m)

M_D/M_S - koeficijent upresovanja

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

Zadatak	14
List	2

$$V_p = 0,00503 \cdot 2,3 \cdot 1,3 \cdot \frac{19,53}{20,5}$$

$$V_p = 0,01432807 \text{ m}^3$$

$$N = \frac{19,53}{1530 \cdot 0,014326851}$$

$$N = 0,89 \approx 1 \text{ kom}$$

3. Potreban br.mašina za brušenje – N

$$N = \frac{M' \cdot n \cdot l_s}{T \cdot v \cdot k} (\text{kom})$$

n - broj prolazaka kroz brusilicu - 1

l_s - dužina ploče bez nadmere - 2,2 m

T - radno vreme smene 450 min

v - brzina pomera u radnom hodu – 4 m/min

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85

M' - broj ploča koji se obrusiposmeni(kom/sm)

$$M' = \frac{M_{lj}^{VIII}}{V_{FP}} (\text{kom/sm})$$

M_{lj}^{VIII} - količina furnira koja dolazi na brušenje po smeni (m^3/sm)

V_{FP} – srednja zapremina jedne formatizovane ploče (m^3)

$$V_{FP} = s_s \cdot l_s \cdot b_s \cdot \frac{M_U}{M_S} (\text{m}^3)$$

s_s - srednja debljina ploče – 15,1/3 = 0,00503 m

l_s - dužina ploče bez nadmere (m)

b_s - širina ploče bez nadmere (m)

M_D/M_S - koeficijent upresovanja

$$V_{FP} = 0,00503 \cdot 2,2 \cdot 1,22 \cdot \frac{19,53}{20,5}$$

$$V_p = 0,01286171 \text{ m}^3$$

PRORAČUN BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

Zadatak	14
List	3

$$M' = \frac{17.55}{0,01286171}$$

$$M' = 1364.51 \text{ kom/sm}$$

$$N = \frac{1364.51 \cdot 1 \cdot 2,2}{450 \cdot 4 \cdot 0,85} (\text{kom})$$

$$N = 1,96 \approx 2 \text{ kom}$$

4. Proračunati i projektovati proctor namenjen skladištenju tromešecne zalihe ploča

$$N = \frac{M_{lj}^{IX}/4}{V_{slož}} (\text{kom})$$

M_{lj}^{IX} - godišnja količina pšroizvedenih ploča (m^3)

$V_{slož}$ - zapremina jednog složaja (m^3)

$$V_{slož} = L \cdot B \cdot H \text{ } (m^3)$$

L - dužina složaja (m)

B - širina složaja (m)

H - visina složaja (m)

$$V_{slož} = 2,2 \cdot 1,2 \cdot 3$$

$$V_{slož} = 8,052 \text{ } m^3$$

$$N = \frac{1914.5}{8,052}$$

$$N = 237.7 \approx 238 \text{ kom}$$

Datum	Radio	Datum	Overio
Poledica Nemanja			