





Izračunati proizvodnost i potreban broj mašina za ljuštenje bukovih trupaca.



Deo kinematske šeme ljuštilice



- Osnovni parametri

- Godišnja količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje  
 $M_{lj}'' = 18125.65 \text{ m}^3$
- Broj radnih ana  $b = 260$  dana
- Broj smena  $c = 2$  smene
- Debljina furnira  $s = 1,6 \text{ mm}$
- Prečnik rolne ostatka  $d_0 = 10 \text{ cm}$
- Srednji prečnik trupaca  $D_{sb} = \text{cm}$
- Pad prečnika  $P_p = 0,8 \text{ cm/m}$

- Proračun

1. Objektivni gubici vremena

- 1.1. Vreme potrebno za nameštanje trupčića među hvataljke

$$T_1 = 4s$$

$T_1$  – Vreme potrebno za nameštanje  
trupčića među hvataljke [s]

# PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE

Zadatak	8
List	3

## 1.2. Vreme potrebno za pritezanje trupčića

$$T_2 = \frac{2 \times (0,8 \times H_h + 10)}{V_v}$$

$$T_2 = \frac{2 \times (0,8 \times 12 + 10)}{20}$$

**T2 = 1,96s**

$T_2$  – Vreme potrebno za pritezanje trupčića [s]

$H_h$  – Visina hvataljki 12mm

$V_v$  – brzina pritezanja trupčića 20 mm/s

## 1.3. Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću

$$T_3 = \frac{L_s}{V_{us}}$$

$$T_3 = \frac{140}{14}$$

$$T_3 = 10s$$

$T_3$  – Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću [s]

$L_s$  – Dužina puta u praznom hodu 140 mm

$V_{us}$  - Brzina pomera suporta u praznom hodu 14 mm/s

## 1.4. Vreme kretanja suporta uu radnom hodu (vreme zaokruživanja i vreme ljuštenja)

$$T_4 = \frac{L_r}{V_{rs}}$$

$$T_4 = \frac{280,1}{1}$$

$$T_4 = 280,1 s$$

$$L_r = 0,01 \times D + \frac{D_1 - d_0}{2}$$

$$L_r = 0,01 \times 63,76 + \frac{64,74 - 10}{2}$$

$$L_r = 28,01 cm$$

$$D = D_s - \frac{L_{trč}}{2} \times P_p$$

$$D = 64 - \frac{1,85}{2} \times 0,8$$

$$D = 63,26 cm$$

$$D_1 = D_s + \frac{L_{trč}}{2} \times P_p$$

$$D_1 = 64 + \frac{1,85}{2} \times 0,8$$

$$D_1 = 64,74 cm$$

$T_4$  – Vreme kretanja suporta u radnom hodu [s]

$L_r$  – Dužina puta u radnom hodu [mm]

$V_{rs}$  – Brzina suporta u radnom hodu 1,1 mm/s

$D$  – Prečnik trupčića na tanjem kraju [cm]

$D_1$  – Prečnik trupčića na debljem kraju [cm]

$d_0$  – Prečnik rolne ostatka [cm]

$D_s$  – Srednji prečnik trupčića [cm]

$L_{trč}$  – Srednja dužina trupčića 1,85 m

$P_p$  – pad prečnika trupčića [cm/m]

## 1.5. Vreme potrebno za otpuštanje trupca

$$T_5 = \frac{2 \times (H_h + 10)}{V_v} + \tau$$

$$T_5 = \frac{2 \times (12 + 10)}{20} + 2$$

$$T_5 = 4,2 s$$

$T_5$  – Vreme potrebno za pritezanje trupca [s]

$H_h$  – Visina hvataljki [mm]

$V_v$  – brzina pritezanja trupca [mm/s]

$\tau$  – vreme potrebno za aktiviranje sistema za vraćanje 2 s

# PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE

Zadatak	8
List	4

## 1.6. Ostali gubici vremena

$$T_6 = 8s$$

T<sub>6</sub> – Ostali gubici vremena [s]

## 1.7. Ukupno vreme ljuštenja

$$\begin{aligned} T_{uk} &= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6 \\ T_{uk} &= 4 + 1.96 + 10 + 273.6 + 4.2 + 8 \\ T_{uk} &= 308.26 s \rightarrow 5.13 \text{ min} \end{aligned}$$

T<sub>uk</sub> – Ukupno vreme ljuštenja [min]

T<sub>1</sub> – Vreme potrebno za nameštanje trupčića među hvataljke [s]

T<sub>2</sub> – Vreme potrebno za pritezanje trupčića [s]

T<sub>3</sub> – Vreme potrebno za prilaženje suporta trupčiću [s]

T<sub>4</sub> – Vreme kretanja suporta u radnom hodu [s]

T<sub>5</sub> – Vreme potrebno za otpuštanje trupčića [s]

T<sub>6</sub> – Ostali gubici vremena [s]

## 2. Proizvodnost ljuštilice

### 2.1. Proizvodnost ljuštilice u broju trupaca po smeni

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{T \times k}{T_{uk}} \\ E_1 &= \frac{450 \times 0,75}{5.13} \\ E_1 &= 65.78 \frac{\text{kom}}{\text{sm}} \end{aligned}$$

E<sub>1</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

T – Radno vreme smene [min]

k – Koeficijent iskorišćenja semene

T<sub>uk</sub> – Ukupno vreme ljuštenja [min]

### 2.2. Proizvodnost ljuštilice u m<sup>3</sup> oblovine po smeni

$$\begin{aligned} E_2 &= E_1 \times q \\ E_2 &= E_1 \times \frac{D_s^2 \times \pi}{4} \times l \\ E_2 &= 65.78 \times \frac{0,64^2 \times 3,14}{4} \times 1,85 \\ E_2 &= 39.07 \frac{\text{m}^3 \text{ oblovine}}{\text{sm}} \end{aligned}$$

E<sub>2</sub> – Proizvodnost ljuštilice [m<sup>3</sup> oblovine/smena]

E<sub>1</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

D<sub>s</sub> – Srednji prečnik trupčića [m]

l – Dužina trupčića [m]

### 2.3. Proizvodnost ljuštilice u m<sup>2</sup> funira po smeni

$$\begin{aligned} E_3 &= E_1 \times \frac{(D_0^2 - d_0^2) \times \pi}{4 \times s} \times l \\ E_3 &= 65.78 \times \frac{(0,609^2 - 0,1^2) \times 3,14}{4 \times 0,0016} \times 1,85 \\ E_3 &= 21494,02 \frac{\text{m}^2 \text{ furnira}}{\text{sm}} \end{aligned}$$

E<sub>3</sub> – Proizvodnost ljuštilice

[m<sup>2</sup>furnira/smena]

E<sub>1</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]

D<sub>0</sub> – Prečnik zaokruženog trupčića [m]

d<sub>0</sub> – Prečnik rolne ostatka [m]

s – debljina furnira [m]

l – dužina trupčića [m]

$$D_0 = 0,95 \times D$$

$$D_0 = 0,95 \times 63,26$$

$$D_0 = 60,09 \text{ cm}$$

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBAN BROJ MAŠINA ZA LJUŠTENJE	Zadatak	8
	List	5

2.4. Proizvodnost ljuštilice u m<sup>3</sup> furnira po smeni

$$E_4 = E_3 \times s$$

$$E_4 = 21494.02 \times 0,0016$$

$$E_4 = 34.39 \frac{m^3 \text{furnira}}{sm}$$

E<sub>4</sub> – Proizvodnost ljuštilice [m<sup>3</sup>furnira/smena]  
 E<sub>3</sub> – Proizvodnost ljuštilice [komada/smena]  
 s – debljina furnira [m]

3. Potreban broj ljuštilica

$$N = \frac{M_{lj}''}{E_2 \times b \times c}$$

$$N = \frac{18125.65}{39.07 \times 260 \times 2}$$

$$N = 0,89 \rightarrow 1 kom$$

M<sub>lj</sub>'' – Godišnje količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje [m<sup>3</sup>]  
 E<sub>2</sub> – Proizvodnost ljuštilice [m<sup>3</sup> oblovine/smena]  
 b – broj radnih dana [dana]  
 c – broj smena [smena]

[Ispravi Tuk i proizvodnosti](#)

Datum	Radio	Datum	Radio
02.04.2020.	Poledica Nemanja		